

ABSの配線に関するリコール情報

基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因

制動装置において、ABSシステムのコントローラユニット(ABS・ECU)と車両側配線の接合部コネクタに防水が不完全なものがあるため、当該接合部に水が侵入することがあり、電気回路が短絡してABS警告灯が点灯するとともにABSの機能が停止し、最悪の場合、短絡箇所が発熱して火災となるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該コネクタにシーリングを施したうえ保護カバーを取り付ける。また、ABS・ECUを確認し、ABS・ECUに水の浸入形跡がある車両はABS・ECUを交換する。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	GH-ABKFV	C3	VF7FCFKVE26103448 ～VF7FCFKV26567879 平成14年10月30日 ～平成14年12月3日	84	
			VF7FCNFUC26118623 ～VF7FCNFUC26567820 平成14年 11月27日 ～平成14年12月3日	32	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成14年10月30日 ～平成14年12月3日	(計116台)	

なお、リコール、改善対策対象車の車台番号および輸入期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、あらかじめ了承ください。

【上記に関するお詫びせ先】

シトロエン カール又は、最寄りのシトロエン販売店へ

シトロエン カール 0120-55-4106

受付時間:9:00-19:00(年中無休)

リコール情報

エアバッゲージ装置(インフレータ)に関するリコール情報

1.奥歯口(ドアロック装置)、2.走行装置(タイヤエアリフレ)、3.座席ベルト(シートベルトバックル)に関するリコール情報

1.機械装置(ロアームボルト)、2.電気装置(ハーネスサポート)に関するリコール情報

サスペション(アーム取り付けボルト)に関するリコール情報

1.制動装置(ブレーキマスター(パワーアシスト)、2.電気装置(運転者席シート内部の電気配線))に関するリコール情報

電気装置(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報

電気装置(電源供給保護管理ユニット)に関するリコール情報

地上デジタルTVアンテナに関する自主改善情報

後付装置(地上デジタルTVチューナーキット)に関するリコール情報

イモビライザ(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報

後付装置(ナビゲーションキット)に関するリコール情報

制動装置安定装置(ABS/ESP油圧ブロック)に関するリコール情報

エンジン(エンジンヒューズボックスト)に関するリコール情報

電気配線(テールゲートハーネス)に関するリコール情報

操縦装置(クラッチペダル)に関するリコール情報

制動装置(イコライザ)に関するリコール情報

電気装置(パッテリーマイナスケープル)に関するリコール情報

保安装置(フロントワイパータイマー)に関するリコール情報

電気装置(制動灯スイッチ)に関するリコール情報

車体(リヤスピオラ)に関するリコール情報

電気装置(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報

制動装置(マスターシリンダー)に関するリコール情報

燃料装置(燃料ポンプ)に関するリコール情報

電気装置(ヒューズボックス)に関するリコール

制動装置(イコライザ)に関するリコール情報

車体(ルーフ板)に関するリコール

灯火装置(ブレーキスイッチ)に関するリコール

速度計に関するリコール

制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール

原動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール

制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール

原動機(アクセルペダル)に関するリコール情報

原動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール

エンジンコントロールユニットに関するリコール情報

灯火装置(方向指示器スイッチ)に関するリコール情報

ABSの配線に関するリコール

アッパー・デルランプに関するリコール