電気装置(制動灯スイッチ)に関するリコール情報

リコール対象車の主要諸元

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式(燃排気量(CC))
シトロエン	ABA-X3RFJ	C5	普通・乗用	箱型/ステーションワゴン	RFJ(1,997CC)
	ABA-X3XFU				XFU(2,946cc)
	ABA-X7RFJ				RFJ(1,997CC)
	ABA-X7XFV				XFV(2,946cc)
	GH-X3RFJ				RFJ(1,997CC)
	GH-X3XFU				XFU(2,946cc)
	ABA-X6XFV	C6		箱型	XFV(2,946cc)
プジョー	ABA-D2BRV	407	普通・乗用	ステーションワゴン	XFV(2,946cc)
	ABA-D2BRY				3FY(2,230cc)
	ABA-D2V			箱型	XFV(2,946cc)
	ABA-D2Y				3FY(2,230cc)
	GH-D2				3FZ(2,230cc)
	GH-D2BR			ステーションワゴン	
	GH-D2BRV				XFV(2,946cc)
	GH-D2BRY				3FY(2,230cc)
	GH-D2V			箱型	XFV(2,946cc)
	GH-D2Y				3FY(2,230cc)
	ABA-D2CPV	407クーペ			XFV(2,946cc)
	GH-D2CPV				

リコール届出一覧表

リコール開始日	平成22年5月31日
リコール届出番号	外－１６７０
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役　ティエリー・ボワラ (製作国：　フランス共和国) (製作者名：　オートモビル・プジョー オートモビル・シトロエン) (問い合せ先：0120-840-240　プジョー 0120-55-4106　シトロエン)
不具合部位(部品名)	電気装置(制動灯スイッチ)
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動灯スイッチ内部の接点の電気負荷に対する容量が不足しているため、ブレーキの繰り返し操作により接点が消耗し、制動灯が点灯しなくなり、シフトレバーがパーキング位置から動かなくなる、または再始動できない恐れがある。
改善措置の内容	全車両、制動灯スイッチを対策品に交換し、制動灯スイッチの配線に、電流制御用抵抗入り配線を追加する。
不具合件数	2件
事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメールにて通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 沿線高速車両：近畿高速車両には、運転室席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外－1670のステッカーを貼付する。

車 名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	ABA-X3RFJ	C5	VF7RCRFJF76790293-VF7RCRFJF76833478 平成18年12月23日-平成19年10月15日	８４台	
	ABA-X3XFU		VF7RCXFU376776537-VF7RCXFU376826469 平成18年8月31日-平成19年8月2日	７１台	
	ABA-X7RFJ		VF7RDRFJF54039711-VF7RWRFJF9L526962 平成20年8月2日-平成21年5月17日	２３０台	
	ABA-X7XFV		VF7RWXFV54010744-VF7RWXFVJ9L532644 平成20年7月30日-平成21年10月22日	３０７台	
	GH-X3RFJ		VF7RERFJF76600277-VF7RERFJF76816931 平成16年10月13日-平成19年6月11日	３５１台	
	GH-X3XFU		VF7REXFU376600285-VF7RCXFU376818618 平成16年10月13日-平成19年6月11日	２４２台	
	ABA-X6XFV	C6	VF7TDXFVJ78000828-VF7TDXFVJ9L518310 平成18年6月8日-平成21年5月23日	６６５台	
プジョー	ABA-D2BRV	407	VF36EXFVJ21601772-VF36EXFVJ9AL000962 平成19年4月23日-平成22年1月17日	１７６台	
	ABA-D2BRY		VF36E3FYF21603052-VF36E3FYF9L030968 平成19年4月23日-平成22年1月17日	１９０台	
	ABA-D2V		VF36DXFVJ21576319-VF36DXFVJ9L030327 平成19年2月7日-平成22年1月17日	１８６台	
	ABA-D2Y		VF36D3FYF21580419-VF36D3FYFAL000942 平成19年2月22日-平成22年1月17日	１７０台	
	GH-D2		VF36D3FZF21151566-VF36D3FZF21480116 平成17年1月17日-平成18年6月24日	７３０台	
	GH-D2BR		VF36E3FZF21154002-VF36E3FZF21477029 平成17年1月17日-平成18年6月24日	７３３台	
	GH-D2BRV		VF36EXFVJ21151006-VF36EXFVJ21616016 平成17年4月13日-平成19年5月21日	９７５台	
	GH-D2BRY		VF36E3FYF21484502-VF36E3FYF21621820 平成18年6月28日-平成19年5月21日	６９台	
	GH-D2V		VF36DXFVJ21152545-VF36DXFVJ21620191 平成17年4月13日-平成19年5月21日	１１３９台	
	GH-D2Y		VF36D3FYF21484856-VF36D3FYF21613833 平成18年6月28日-平成19年5月21日	３４台	
	ABA-D2CPV	407クーペ	VF36JXFVJ21574971-VF36JXFVJ21748596 平成19年2月7日-平成20年12月12日	８７台	
	GH-D2CPV		VF36JXFVJ21429041-VF36JXFVJ21609588 平成18年4月19日-平成19年5月21日	３４７台	
合計	計19型式	計4車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成16年10月13日～平成22年1月17日	６７８６台	

【備考】本届出は、平成21年2月10日付け届出番号「外-1557」にてリコール届出を行ったものであるが対象範囲の違走に誤りがあったため、対象車両を追加するものである。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図

イラストは右ハンドル車の場合を示している
(左ハンドル車は、シャフトを介さずブラケットに取り付けられているブレーキペダルが、直接、制動灯スイッチを作動させる)

注：□ 内は改善対象部品を示す。

保安基準不適合箇所

制動灯スイッチ内部の接点の電気負荷に対する容量が不足しているため、ブレーキの繰り返し操作により接点が消耗し、制動灯が点灯しなくなり、シフトレバーがパーキング位置から動かなくなる、または再始動できない恐れがある。

改善措置の内容

全車両、制動灯スイッチを対策品に交換し、制動灯スイッチの配線に、電流制御用抵抗入り配線を追加する。

識別表示

容易に識別できるため、特に識別表示は行わない。

上記に関するお問い合わせ先

シトロエン コールは、最寄りのシトロエン販売店へ

シトロエン コール　0120-55-4106

受付時間:9:00-19:00(年中無休)

ページトップへ

リコール情報
エアバッグ装置(インフレータ)に関するリコール情報
1.乗降口(ドアロック装置)、2.走行装置(タイヤエアバルブ)、3.座席ベルト(シートベルトバックル)に関するリコール情報
1.緩衝装置(ロアアームボルト)、2.電気装置(ハーネスサポート)に関するリコール情報
サスペンション(ロアアーム取り付けボルト)に関するリコール情報
1.制動装置(ブレーキマスターバック)、2.電気装置(運転座席シート内部の電気配線)に関するリコール情報
電気装置(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報
電気装置(電源供給保護管理ユニット)に関するリコール情報
地上デジタルTVアンテナに関する自主改善情報
後付装置(地上デジタルTVチューナーキット)に関するリコール情報
イモビライザ(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報
後付装置(ナビゲーションキット)に関するリコール情報
制動装置(横滑り防止装置(ABS/ESP油圧ブロック))に関するリコール情報
エンジン(エンジンヒューズボックス)に関するリコール情報
電気配線(テールゲートハーネス)に関するリコール情報
操縦装置(クラッチペダル)に関するリコール情報
制動装置(イコライザ)に関するリコール情報
電気配線(バッテリー・マイナスケーブル)に関するリコール情報
保安装置(フロントワイパーモーター)に関するリコール情報
電気装置(制動灯スイッチ)に関するリコール情報
車体(リヤスポイラ)に関するリコール情報
電気装置(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報
制動装置(マスターシリンダ)に関するリコール情報
燃料装置(燃料ポンプ)に関するリコール情報
電気装置(ヒューズボックス)に関するリコール
制動装置(イコライザ)に関するリコール情報
車体(ルーフ板)に関するリコール
灯火装置(ブレーキスイッチ)に関するリコール
速度計に関するリコール
制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール
原動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール
動力伝達装置(シフトガイドピン)に関するリコール
制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール
原動機(アクセルペダル)に関するリコール情報
原動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール
エンジンコントロールユニットに関するリコール情報
灯火装置(方向指示器スイッチ)に関するリコール情報
ABSの配線に関するリコール
アッパー・テールランプに関するリコール

Copyright © Stellantis Japan Ltd. All rights reserved.