

原動機(アクセルペダル)に関するリコール情報

基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因

アクセルペダル取り付け部の構造が不適切なため、運動性が悪いものがあり、アクセルペダルを踏んだ後にエンジン回転の低下が遅れるものがある。

改善措置の内容

全車両、当該アクセルペダルを対象品に交換する。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
GH-A31KFU	C3		VF7FCFKFU28501105 ~VF7FCFKFU28572225 平成18年1月5日 ~平成18年3月13日	11	
			VF7FCNFU28501103 ~VF7FCNFU28586313 平成18年1月13日 ~平成18年3月13日	76	
シトロエン	GH-A6KFV		VF7JMKFV97315600 ~VF7JMKFV97316745 平成18年1月12日	11	
			VF7JMNFS97230449 ~VF7JMNFS97230573 平成18年1月5日 ~平成18年2月23日	49	
GH-A6NFS	C2		VF7JMNFLU97312170 ~VF7JMNFLU97323378 平成18年1月12日 ~平成18年1月25日	28	
			(輸入期間の全との範囲) 平成18年1月5日 ~平成18年3月13日	(計175台)	
(計5型式) (計2車種)					

なお、リコール、改善対策対象車の車台番号および輸入期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

【上記に関するお問い合わせ】

シトロエン コール又は、島寄りのシトロエン販売店へ

シトロエン コール 0120-55-4106

受付時間:9:00~19:00(年中無休)

リコール情報

エアバッゲージ装置(インフレータ)に関するリコール情報

1.奥歯口(ドアロック装置)、2.走行装置(タイヤエアリフレ)、3.座席ベルト(シートベルト/バックル)に関するリコール情報

1.機械装置(ロアームボルト)、2.電気装置(ハーネスサポート)に関するリコール情報

サスペション(アーム取り付けボルト)に関するリコール情報

1.制動装置(ブレーキマスター/パワーキャブ)、2.電気装置(運転者席シート内部の電気配線)に関するリコール情報

電気装置(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報

電気装置(電源供給保護管理ユニット)に関するリコール情報

地上デジタルTVアンテナに関する自主改修情報

後付装置(地上デジタルTVチューナーキット)に関するリコール情報

イモビライザ(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報

後付装置(ナビゲーションキット)に関するリコール情報

制動装置(ABS油圧ブロック)に関するリコール情報

エンジン(エンジンヒューズボックスト)に関するリコール情報

電気配線(デルタポート/ハーネス)に関するリコール情報

搭載装置(クラッチペダル)に関するリコール情報

制動装置(イコライザ)に関するリコール情報

電気装置(ハッピーリース・マイナスケープル)に関するリコール情報

保安装置(フロントワイヤーモーター)に関するリコール情報

電気装置(制動灯スイッチ)に関するリコール情報

車体(リヤスピボイラ)に関するリコール情報

電気装置(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報

制動装置(マスターシリンダー)に関するリコール情報

燃料装置(燃料ポンプ)に関するリコール情報

電気装置(ヒューズボックス)に関するリコール

制動装置(イコライザ)に関するリコール情報

車体(ルーフ板)に関するリコール

灯火装置(ブレーキスイッチ)に関するリコール

速度計に関するリコール

制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール

原動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール

原動機(シフトガイドピン)に関するリコール

制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール

原動機(アクセルペダル)に関するリコール情報

原動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール

エンジンコントロールユニットに関するリコール

灯火装置(方向指示器スイッチ)に関するリコール

ABSの配線に関するリコール

アッパー・デールランプに関するリコール