

## 制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール情報

### 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因

ABS(アンチロックブレーキシステム)コントロールユニットの走行回路が不適切なため、パッテリーの電圧が非常に低い状況において、当該ユニットが車速を正確に測算することができないことがある。そのため、制動時にABSが誤作動し、最悪の場合、制動距離が伸びるおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、当該ABSコントロールユニットを良品に交換する。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
GH-A31KFU	C3		VF7FCFKFU28723143 ～VF7FCFKFU28745573 平成18年6月2日 ～平成18年9月19日	3	
GH-A31NFU	C3ブリエール		VF7FCNFU28723879 ～VF7FCNFU28750914 平成18年8月21日 ～平成18年9月19日	77	
シトロエン	GH-A42NFU	C3ブリエール	VF7HBNUC28091299 平成18年8月31日	1	
	GH-A6KFV	C2	VF7JMKFV97405633 ～VF7JMKFV97409995 平成18年6月2日 ～平成18年9月24日	11	
	GH-A6NFU	(計5型式)	VF7JMNNUC97405095 ～VF7JMNNUC97413386 平成18年7月24日 ～平成18年9月31日	35	
		(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成18年7月24日 ～平成18年9月19日	(計127台)	

なお、リコール、改善対策対象車の車台番号および輸入期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

#### 【上記に関するお問い合わせ】

シトロエン コール又は、最寄りのシトロエン販売店へ

シトロエン コール 0120-55-4106

受付時間:9:00-19:00(年中無休)

### リコール情報

エアバッグ装置(インフレータ)に関するリコール情報

1.乗員出口(ドアロック装置)、2.走行装置(ダッシュエアバルブ)、3.座席ベルト(シートベルトバックル)に関するリコール情報

1.機械装置(ロアアームボルト)、2.電気装置(ハーネスサポート)に関するリコール情報

サスペション(アーム取り付けボルト)に関するリコール情報

1.制動装置(ブレーキマスター(パワーアクター)、2.電子制御装置(運転者席シート内部の電気配線))に関するリコール情報

電気装置(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報

電気装置(電源供給保護管理ユニット)に関するリコール情報

地上デジタルTVアンテナに関する自主改善情報

後付装置(地上デジタルTVチューナーキット)に関するリコール情報

イモビライザ(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報

後付装置(ナビゲーションキット)に関するリコール情報

制動装置安定装置(ABS/ESP油圧ブロック)に関するリコール情報

エンジン(エンジンヒューズボックストラブル)に関するリコール情報

電気配線(デールターハーネス)に関するリコール情報

操縦装置(クラッチペダル)に関するリコール情報

制動装置(イコライザ)に関するリコール情報

電気装置(パッテリーマイナスケーブル)に関するリコール情報

保安装置(フロントワイパータイマー)に関するリコール情報

電気装置(制動灯スイッチ)に関するリコール情報

車体(リヤスピンドル)に関するリコール情報

電気装置(ボディ電装品制御ユニット)に関するリコール情報

制動装置(マスターシリンダー)に関するリコール情報

燃料装置(燃料ポンプ)に関するリコール情報

電気装置(ヒューズボックス)に関するリコール

制動装置(イコライザ)に関するリコール情報

車体(ルーフ板)に関するリコール

灯火装置(ブレーキスイッチ)に関するリコール

速度計に関するリコール

制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール

原動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール

エンジンコントロールユニットに関するリコール

灯火装置(方向指示器スイッチ)に関するリコール

ABSの配線に関するリコール

アップバー・テールランプに関するリコール