

動力伝達装置(シフトガイドピン)に関するリコール情報

基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因

動力伝達装置において、シフトコントロール内部にあるシフトガイドピンの強度が不足しているため、シフト操作を行った際にピンが折損することがあり、シフトレバーがバーキング位置にしたときにシフト操作が出来なくなり、走行不能となるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、シフトガイドアッセンブリを対策品と交換する。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
	GF-X4RFN		VF7DCRFNE76048005 ～VF7DCRFNE76324723 平成13年5月16日 ～平成14年1月18日	636	
	GF-X4RFNW		VF7DCRFNF76047273 ～VF7DCRFNF76324237 平成13年7月5日 ～平成14年10月19日	339	
			VF7DCRFNF76368540 ～VF7DCRFNF76399882 平成15年2月4日 ～平成15年4月14日	22	
シトロエン	GH-X4RFN	C5	VF7DERFNF76369362 ～VF7DERFNF76369302 平成15年2月9日 ～平成15年4月14日	15	
	GF-X4FXF		VF7DCXFXF76063775 ～VF7DCXFXF76417395 平成13年6月11日 ～平成15年6月3日	304	
	GF-X4FXW		VF7DEXFXF76116909 ～VF7DEXFXF76384980 平成12年10月29日 ～平成15年4月14日	73	
	(計5型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲)平成13年5月 16日 ～平成15年6月3日	(計1389台)	

なお、リコール、改善対策対象車の車台番号および輸入期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

【上記に関するお問合せ先】

シトロエン カール又は、最寄りのシトロエン販売店へ

シトロエン カール 0120-55-4106

受付時間:9:00-19:00(年中無休)

リコール情報

エアバッグ装置(インフレータ)に関するリコール情報

1.奥歯口(ドアロック装置)、2.走行装置(タイヤエアリフレ)、3.座席ベルト(シートベルトバックル)に関するリコール情報

1.機械装置(ロアームボルト)、2.電気装置(ハーネスサポート)に関するリコール情報

サスペション(アーム取り付けボルト)に関するリコール情報

1.制動装置(ブレーキマスター(パワーアクション)、2.制動装置(運転者席シート内部の電気配線)に関するリコール情報

電気装置(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報

電気装置(電源供給保護管理ユニット)に関するリコール情報

地上デジタルTVアンテナに関する自主改善情報

後付装置(地上デジタルTVチューナーキット)に関するリコール情報

イモビライザ(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報

後付装置(ナビゲーションキット)に関するリコール情報

制動機械安定装置(ABS/ESP油圧ブロック)に関するリコール情報

エンジン(エンジンヒューズボックストラブル)に関するリコール情報

電気配線(テールゲートトーバース)に関するリコール情報

操縦装置(クラッチペダル)に関するリコール情報

制動装置(イコライザ)に関するリコール情報

電気装置(パッテリーマイナスケープル)に関するリコール情報

保安装置(フロントワイパータイマー)に関するリコール情報

電気装置(制動灯スイッチ)に関するリコール情報

車体(リヤスピオラ)に関するリコール情報

電気装置(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報

制動装置(マスターシリンダー)に関するリコール情報

燃料装置(燃料ポンプ)に関するリコール情報

電気装置(ヒューズボックス)に関するリコール

制動装置(イコライザ)に関するリコール情報

車体(ルーフ板)に関するリコール

灯火装置(ブレーキスイッチ)に関するリコール

速度計に関するリコール

制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール

原動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール

制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール

原動機(アクセルペダル)に関するリコール情報

原動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール

エンジンコントロールユニットに関するリコール情報

灯火装置(方向指示器スイッチ)に関するリコール情報

ABSの配線に関するリコール

アッパー・デールランプに関するリコール

▲ページトップへ