

## 車体(ルーフ板)に関するリコール情報

### 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因

パノラミックガラスルーフ装着車ルーフ板において、接着が不充分な車両がある。そのため、そのまま使用を続けると、ルーフ板が脱落し、他の交通を妨げるおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、ルーフ板の接着状態を点検し、対象となる場合、ルーフ板を新品と交換する。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	ABA-BSSRFJP	C4 ピカソ	VF7UARFJ45057124 ～VF7UARFJ45138006 平成19年5月14日 ～平成19年8月28日	90	
			(計1型式) (計1車種)	(輸入期間の全次の範囲) 平成19年5月14日 ～平成19年8月28日	(計90台)

なお、リコール、改善対策対象車の車台番号および輸入期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

### リコール情報

エアバッゲージ装置(インフレータ)に関するリコール情報

1.奥歯口(ドアロック装置)、2.走行装置(ドアエアリフレク)、3.座席ベルト(シートベルトバックル)に関するリコール情報

1.緩衝装置(ロアームボレット)、2.電気装置(ハーネスサポート)に関するリコール情報

サスペション(ロアーム取り付けボルト)に関するリコール情報

1.制動装置(ブレーキマスター(パワ)、2.電気装置(運転者席シート内部の電気配線))に関するリコール情報

電気装置(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報

電気装置(電源供給保護管理ユニット)に関するリコール情報

地上デジタルTVアンテナに関する自主改善情報

後付装置(地上デジタルTVチューナーキット)に関するリコール情報

イモビライザ(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報

後付装置(ナビゲーションキット)に関するリコール情報

制動操作安定装置(ABS/ESP油圧ブロック)に関するリコール情報

エンジン(エンジンヒューズボックスト)に関するリコール情報

電気配線(テールゲートハーネス)に関するリコール情報

操縦装置(クラッチペダル)に関するリコール情報

制動装置(イコライザ)に関するリコール情報

電気配線(バッテリー・マイナスケーブル)に関するリコール情報

保安装置(フロントドアモーター)に関するリコール情報

電気装置(制動灯スイッチ)に関するリコール情報

車体(リヤスピオラ)に関するリコール情報

電気装置(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報

制動装置(マスターシリンダー)に関するリコール情報

燃料装置(燃料ポンプ)に関するリコール情報

電気装置(ヒューズボックス)に関するリコール

制動装置(イコライザ)に関するリコール情報

車体(ルーフ板)に関するリコール

灯火装置(ブレーキスイッチ)に関するリコール

速度計に関するリコール

制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール

原動機エンジンコントロールユニットに関するリコール

原動機エンジンコントロールユニットに関するリコール

原動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール


エンジンコントロールユニットに関するリコール

灯火装置(方向指示器スイッチ)に関するリコール

ABSの配線に関するリコール

アッパー・デールランプに関するリコール

### 改善箇所説明図



交換部品: ルーフ板

### 不具合発生箇所

パノラミックガラスルーフ装着車ルーフ板において、接着が不充分なものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ルーフ板が脱落し、他の交通を妨げるおそれがある。

### 改善内容

全車両、ルーフ板の接着状態を点検し、対象となる場合、ルーフ板を新品と交換する。

### 識別表示

助手席側ルーフバー前部、取り付けスクリューに白ペイントにてマーキングを行う。

#### 【上記に関するお問合せ先】

シトロエン コール又は、最寄りのシトロエン販売店へ

シトロエン コール 0120-55-4106

受付時間: 9:00-19:00(年中無休)