

制動装置(マスターシリンダ)に関するリコール情報
リコール対象車の主要諸元

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式 (排気量 (CC))
シトロエン	ABA-B55FW	C4 1.6		箱型	5FW(1,598cc)
ブジョー	ABA-T7CSFT	308CCプレミアム / 308CCグリップ	普通・乗用	幌型	5FT(1,598cc)
	ABA-T7W5FT	308SWグリップ	ステーションワゴン		

リコール届出一覧表

リコール開始日	平成22年2月26日				
リコール届出番号	外-1625				
届出者の氏名又は名称	ブジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 ティエリー・ボフワ (製作国：フランス共和国) (製作者名：オートモビル・ブジョー、オートモビル・シトロエン) (問い合わせ先：0120-840-240 ブジョー、0120-55-4106 シトロエン)				
不具合部位(部品名)	制動装置(マスターシリンダ)				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキマスターシリンダにおいて、インナーシールを逆向きに組み付けたため、シール性が不足しているものがある。そのため、ブレーキの油圧が低下し、制動停止距離が長くなるおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、マスターシリンダを良品に交換する。				
不具合件数	なし				
事故の有無	なし				
発見の動機	本国メーカーからの情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメールにて通知する。 自動車分解整備事業者：日経連行の機関誌に掲載する。 対策実施済車両：対策実施済車両には、運転者側ドア開口部のドアロックストライカ一辺付近に外-1625のステッカーを貼付する。				
車名	型式	通称名	リコール対象車の車両番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	ABA-B55FW	C4 1.6	VF7LC5FWF9Y524421 平成21年6月8日	1台	
ブジョー	ABA-T7CSFT	308CCプレミアム、 308CCグリップ	VF34B5FTF95043168- VF34B5FTF95059463 平成21年5月23日-平成21年6月8日	19台	
	ABA-T7W5FT	308SWグリップ	VF34H5FTF95050886 平成21年6月8日	1台	
合計	計3型式	計4車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成21年5月23日～平成21年6月8日	21台	

【注意事項】リコール対象車の車両番号の範囲には、対象となるない車両も含まれています。

改善箇所説明図

保安基準不適合発生箇所

ブレーキマスターシリンダにおいて、インナーシールを逆向きに組み付けたため、シール性が不足しているものがある。そのため、ブレーキの油圧が低下し、制動停止距離が長くなるおそれがある。

改善内容

全車両、ブレーキマスターシリンダを良品と交換する。

識別表示

作業終了後、ブレーキマスターシリンダ先端に、黒ペイントでマーキングを行う。

上記に関するお問い合わせ先

シトロエン コール又は、最寄りのシトロエン販売店へ

シトロエン コール 0120-55-4106

受付時間: 9:00-19:00(年中無休)

リコール情報

» エアバッグ装置(インフレータ)に関するリコール情報

» 1.禹口(ドアロック装置)、2.走行装置(タイヤエアリフレ)、3.座席ベルト(シートベルトバックル)に関するリコール情報

» 1.液密装置(ロアアームボルト)、2.電気装置(ハーネスサポート)に関するリコール情報

» サスペション(アーム取り付けボルト)に関するリコール情報

» 1.制動装置(ブレーキマスター(パック)、2.電気装置(運転者席シート内部の電気配線))に関するリコール情報

» 電気装置(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報

» 電気装置(電源供給保護管理ユニット)に関するリコール情報

» 地上デジタルTVアンテナに関する自主改善情報

» 後付装置(地上デジタルTVチューナーキット)に関するリコール情報

» イモビライザ(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報

» 後付装置(ナビゲーションキット)に関するリコール情報

» 制動操作安定装置(ABS/ESP油圧ブロック)に関するリコール情報

» エンジン(エンジンヒューズボックストリム)に関するリコール情報

» 電気配線(テーブルマークバーネス)に関するリコール情報

» 搾凝装置(クラッチペダル)に関するリコール情報

» 制動装置(イコライザ)に関するリコール情報

» 電気配線(バッテリー・マイナスケーブル)に関するリコール情報

» 保安装置(フロントワイパーモーター)に関するリコール情報

» 電気装置(制動灯スイッチ)に関するリコール情報

» 車体(リヤスピンドル)に関するリコール情報

» 電気装置(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報

» 制動装置(マスターシリンダ)に関するリコール情報

» 燃料装置(燃料ポンプ)に関するリコール情報

» 電気装置(ヒューズボックス)に関するリコール

» 制動装置(イコライザ)に関するリコール情報

» 車体(ルーフ板)に関するリコール

» 火災装置(フレーキスイッチ)に関するリコール

» 速度計に関するリコール

» 制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール

» 原動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール

» 動力伝達装置(シフトガイドピン)に関するリコール

» 制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール

» 原動機(アクセルペダル)に関するリコール

» 原動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール

» エンジンコントロールユニットに関するリコール

» 火災装置(方向指示器スイッチ)に関するリコール

» ABSの配線に関するリコール

» アンバー・テールランプに関するリコール