

原動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール情報

基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因

エンジンコントロールユニットのソフトウェアのプログラムが不適切なものがある。そのため、最悪の場合、NOxの排出量が規制値を上回るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該プログラムを対策プログラムに変更する。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	ABA-B5NFU	C4	VF7LCNFUF74572267 ~VF7LCNFUF74693749 平成18年12月25日 ~平成19年7月23日	167	
			VF7LANFUF74570836 ~VF7LANFUF74698885 平成18年12月25日 ~平成19年7月23日	11	
		(計1型式)	(輸入期間の全体の範囲) 平成18年12月25日 ~平成19年7月23日	(計178台)	

なお、リコール、改善対策対象車の車台番号および輸入期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

【上記に関するお問合せ先】

シトロエン コール又は、最寄りのシトロエン販売店へ

シトロエン コール 0120-55-4106

受付時間:9:00-19:00(年中無休)

● リコール情報

- ▶ エアバッグ装置 (インフレーター) に関するリコール情報
- ▶ 1. 乗降口 (ドアロック装置)、2. 走行装置 (タイヤエアリフ)、3. 座席ベルト (シートヘルムバックスル) に関するリコール情報
- ▶ 1. 継ぎ装置 (ロアアームボルト)、2. 電気装置 (ハーネスサポート) に関するリコール情報
- ▶ サスペンション (ロアアーム取り付けボルト) に関するリコール情報
- ▶ 1. 制動装置 (ブレーキマスターバックス)、2. 電気装置 (運転者席シート内部の電気配線) に関するリコール情報
- ▶ 電気装置 (ボディー電気品制御ユニット) に関するリコール情報
- ▶ 電気装置 (電源供給保護管理ユニット) に関するリコール情報
- ▶ 地上デジタルTVアンテナに関する自主改善情報
- ▶ 後付装置 (地上デジタルTVチューナーキット) に関するリコール情報
- ▶ イモビライザー (ボディー電気品制御ユニット) に関するリコール情報
- ▶ 後付装置 (ナビゲーションキット) に関するリコール情報
- ▶ 制動操縦安定装置 (ABS/ESP油圧ブロック) に関するリコール情報
- ▶ エンジン (エンジンヒューズボックス) に関するリコール情報
- ▶ 電気配線 (テールゲートハーネス) に関するリコール情報
- ▶ 構造装置 (クラッチペダル) に関するリコール情報
- ▶ 制動装置 (イコライザ) に関するリコール情報
- ▶ 電気配線 (バッテリー・マイナスケープル) に関するリコール情報
- ▶ 保安装置 (フロントワイパーモーター) に関するリコール情報
- ▶ 電気装置 (制動灯スイッチ) に関するリコール情報
- ▶ 車体 (リヤスポイラ) に関するリコール情報
- ▶ 電気装置 (ボディー電気品制御ユニット) に関するリコール情報
- ▶ 制動装置 (マスターシリンダ) に関するリコール情報
- ▶ 燃料装置 (燃料ポンプ) に関するリコール情報
- ▶ 電気装置 (ヒューズボックス) に関するリコール
- ▶ 制動装置 (イコライザ) に関するリコール情報
- ▶ 車体 (ルーフ板) に関するリコール
- ▶ 灯火装置 (ブレーキスイッチ) に関するリコール
- ▶ 速度計に関するリコール
- ▶ 制動装置 (ABSコントロールユニット) に関するリコール
- ▶ 原動機 (エンジンコントロールユニット) に関するリコール
- ▶ 動力伝達装置 (シフトガイドピン) に関するリコール
- ▶ 制動装置 (ABSコントロールユニット) に関するリコール
- ▶ 原動機 (アクセルペダル) に関するリコール情報
- ▶ 原動機 (エンジンコントロールユニット) に関するリコール
- ▶ エンジンコントロールユニットに関するリコール情報
- ▶ 灯火装置 (方向指示器スイッチ) に関するリコール情報
- ▶ ABSの配線に関するリコール
- ▶ アッパーステアリングに関するリコール