

### 電気装置(ヒューズボックス)に関するリコール情報

#### リコール対象車の主要諸元

車名	型式	連称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式 (排気量(CC))
シトロエン	ABA-X0XJV	C6		箱型	XFV(2,946cc)
	ABA-B5S5FTP	C4ピカソ		ステーションワゴン	SFT(1,598cc)
	ABA-B5RFPJ				RFK(1,997cc)
	ABA-T7SFT	308			SFT(1,598cc)
	ABA-A75FW	207, 207SPORT			SFW(1,598cc)
プジョー	ABA-A75FX	207GT	箱型		SFK(1,598cc)
	ABA-A75FV	207GTI	普通・乗用		SPY(1,598cc)
	ABA-A7KFLP	207 Style			KFU(1,360cc)
	ABA-T7WSFT	308SW			SFT(1,598cc)
	ABA-A7WSFW	207SW	ステーションワゴン		SPW(1,598cc)
	ABA-A7WSFY	207SW GTI			SFY(1,598cc)
	ABA-A7CFSW	207CC	観型		SFW(1,598cc)
	ABA-A7CSFX				SFK(1,598cc)

#### リコール情報

- エアバッグ装置(インフレーター)に関するリコール情報
- 1.乗込口(ドアロック機構)、2.走行装置(タイヤエア/バルブ)、3.3速ペダルト(シートベルトロック)に関するリコール情報
- 1.継ぎ装置(リアアームボルト)、2.継ぎ装置(トラスボルト)に関するリコール情報
- サスペンション(リアアーム取り付けボルト)に関するリコール情報
- 1.駆動装置(ブレーキマスターバルブ)、2.電気装置(運転席側シート内部の電気配線)に関するリコール情報
- 電気装置(ボディ電子電気制御ユニット)に関するリコール情報
- 電気装置(電源供給保護管理ユニット)に関するリコール情報
- 地上デジタルTVアンテナに関する自主点検情報
- 後付装置(地上デジタルTVチューナーキット)に関するリコール情報
- イモビライザ(ボディ電子電気制御ユニット)に関するリコール情報
- 後付装置(ナビゲーションキット)に関するリコール情報
- 駆動装置(安定装置(ABS/ESP)電圧プロック)に関するリコール情報
- エンジン(エンジンヒューズボックス)に関するリコール情報
- 電気装置(テールゲートハーネス)に関するリコール情報
- 駆動装置(クラッチペダル)に関するリコール情報
- 駆動装置(イコライザ)に関するリコール情報
- 電気装置(バッテリーマイナスケーブル)に関するリコール情報
- 保安装置(フロントイパー(ブレーキ))に関するリコール情報
- 電気装置(制動スイッチ)に関するリコール情報
- 車体(リヤスポイラ)に関するリコール情報
- 電気装置(ボディ電気制御ユニット)に関するリコール情報
- 駆動装置(マスターシリンダ)に関するリコール情報


#### リコール届出一覧表

リコール届出日	平成21年5月27日
リコール届出番号	外-1579
リコール開始日	平成21年5月27日
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャパン株式会社 (代表取締役社長) 宇治ノボ (制作長) フランス共和国 (制作者名) オートモビル・シトロエン (所在地) 〒0120-846-2473 宇治野、0120-55-4106(シトロエン)
不具合部位(部品名)	電気装置(ヒューズボックス)
故障不具合状態にあると認められる理由、故障又は故障の状況及びその原因	ヒューズボックス内部のシールドの劣化が不適切なものがあるため、コネクタの接続が不安定となる可能性がある。そのために、端子が接触不良となり、最悪の場合、前照灯または窓ガラスが作動しなくなるおそれがある。
改善措置の内容	全車種ヒューズボックスを点検し、対象となるものは、良品と交換する。
不具合件数	0件
事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。
自動車使用者及び自動車点検事業者等に周知させるための措置	●啓発者：ダイレクトメールにて通知する。 ●自動車点検事業者等：点検実施の場等に掲載する。 ●対策実施担当者：対策実施業務中には、運転者側ドア開口部のドアロックスライダ付近に「1579」ステッカーを貼付する。

車名	型式	連称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入範囲	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	ABA-X0XJV	C6	VF7TDXFVJ78017992- VF7TDXFVJ78018075 平成20年9月1日-平成20年10月23日	10台	
	ABA-B5S5FTP	C4ピカソ	VF7JUSFTF45332270- VF7JUSFTF45332275 平成20年9月1日-平成20年10月23日	4台	
	ABA-B5RFPJ		VF7JARFJH45299670- VF7JARFJH45332248 平成20年9月1日-平成20年9月30日	105台	
	ABA-T7SFT	308	VF34CSFTF55139408- VF34CSFTF55250692 平成20年4月14日-平成20年6月20日	218台	
	ABA-T7WSFT	308SW	VF34HSFTF35226158- VF34HSFTF35251215 平成20年7月6日-平成20年8月21日	111台	
	ABA-A75FW	207 207SPORT	VF3WCSFWF34315500- VF3WCSFWF34424937 平成20年4月28日-平成20年9月21日	49台	
	ABA-A75FX	207GT	VF3WASFXC34427252- VF3WASFXC34434927 平成20年7月30日-平成20年8月2日	16台	
	ABA-A75FV	207GTI	VF3WMSFYC34437482- VF3WMSFYC344390350 平成20年6月2日	11台	
	ABA-A7KFLP	207 Style	VF3WCKFLC34436886- VF3WCKFLC34436999 平成20年7月20日	9台	
	ABA-A7CSFW	207CC	VF3WBSFWF34296255- VF3WBSFWF34434460 平成20年4月28日-平成20年8月20日	39台	
プジョー	ABA-A7CSFX		VF3WBSFXC34318480 平成20年9月12日	1台	
	ABA-A7WSFW	207SW	VF3WBSFWF34290835- VF3WBSFWF34435970 平成20年4月14日-平成20年6月20日	48台	
	ABA-A7WSFY	207SW GTI	VF3WESFYC34319379- VF3WESFYC34433032 平成20年5月12日-平成20年6月2日	45台	
	合計	計13型式	計12車種	輸入期間の全体の範囲 平成20年4月14日-平成20年10月23日	666台

備考：本表は、平成21年10月8日付、届出番号「外-1522」にてリコール届出をおこなったものですが、対象車両範囲の一部に誤りがあったため、対象車両を追加するものです。

#### 改善箇所説明図



#### 保安基準不適合箇所

ヒューズボックス内部のシールドの劣化が不適切なものがあるため、コネクタの接続が不安定となる可能性がある。そのために、そのまま使用を続けると、端子が接触不良となり、最悪の場合、前照灯または窓ガラスが作動しなくなるおそれがある。

#### 改善内容

全車種ヒューズボックス点検し、対象となるものは、良品と交換する。

#### 識別表示

作動終了後、ヒューズボックスのカーカバー側面に、白ペイントでマーキングを行う。

#### 上記に関するお問い合わせ先

シトロエン コール又は、最寄りのシトロエン販売店へ  
シトロエンコール 0120-55-4106  
受付時間:9:00-19:00(年中無休)