

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 30 年 6 月 29 日

リコール届出番号	外 - 2681	リコール開始日：平成 30 年 7 月 3 日		
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 クリストフ プレヴォ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オート Mobil・シトロエン) (問い合わせ先：0120-55-4160 シトロエンコール)			
不具合部位（部品名）	乗員保護装置（シートベルト）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	右側フロント及び右側リヤシートベルト下側を車体に固定するボルトにおいて、締め付け作業が不適切なため、締め付けトルクが不足しているものがある。そのため、走行振動等により当該ボルトが緩み、事故などの衝撃を受けた際に、適切に乗員を拘束できないおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、当該ボルトを規定のトルクで締め付ける。			
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件	
発見の動機	本国からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2681のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	ABA-B7HN02	「C4」	VF7NCHNYTFY545779～VF7NCHNYTFY546256 平成27年9月14日	13台	
合計	計1型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 平成27年9月14日	13台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

## 改善箇所説明図



右側フロントシートベルト下側ボルト



右側リヤシートベルト下側ボルト

注：  は点検する部品を示す

### 不具合の内容

右側フロント及び右側リヤシートベルト下側を車体に固定するボルトにおいて、締め付け作業が不適切なため、締め付けトルクが不足しているものがある。そのため、走行振動等により当該ボルトが緩み、事故などの衝撃を受けた際に、適切に乗員を拘束できないおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、当該ボルトを規定のトルクで締め付ける。

### 識別

右側リヤドアロック取付ボルト（下側）の頭に黄色のペイントでマーキングします。