

## リコール届出一覧表


リコール届出日:令和 05 年 03 月 07 日

リコール届出番号	外-3581	リコール開始日	令和 05 年 03 月 07 日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 打越 晋	製作国 : フランス共和国 製作者名 : Automobiles CITROEN 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル : TEL:0120-55-4106 ホームページ : <a href="https://www.stellantis.jp">https://www.stellantis.jp</a>	
不具合の部位(部品名)	車体(フロントサブフレーム)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントサブフレームにおいて、インパクターを取り付けているボルトの締め付けが不適切なため、使用過程でボルトが緩むおそれがある。このため、走行中に異音が発生し、最悪の場合、インパクターが車両から脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、該当のボルトを規定トルクで締め付ける。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクト メール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者:対象台数が少数であり全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・弊社ホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	3LA-E435G06H	「C5 X PLUG-IN HYBRID」	VR7NDDGYPN4807002～VR7NDDGYPN4812655 令和 04 年 11 月 18 日	46 台	
	(1 型式)	(1 車種)	( 輸 入 期 間 の 全 体 の 範 囲 ) 令和 04 年 11 月 18 日	(計 46 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

# 改善箇所説明図



基準不適合部位

□ 交換/対策部位

フロントサブフレームにおいて、インパクトアを取り付けているボルトの締め付けが不適切なため、使用過程でボルトが緩むおそれがある。このため、走行中に異音が発生し、最悪の場合、インパクトアが車両から脱落するおそれがある。

## 改善の内容

全車両、該当のボルトを規定トルクで締め付ける。

識別：車台番号打刻の上段右側に白色のペイントを塗る。