

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス：https://www.mlit.go.jp

令和 07 年 07 月 03 日

リコール届出番号「外-2819」に係る訂正報告について

Stellantis ジャパン株式会社は、平成 31 年 3 月 29 日に届出番号「外-2819」のリコール届出を行ったところですが、リコール対象車の車台番号、輸入期間及び対象台数の一部を誤って記載したことが判明し、今般、リコール対象車の車台番号、輸入期間及び対象台数を訂正する報告がありましたので、お知らせいたします。

※詳細は、リコール届出一覧表をご確認ください。

※「外-2819」の届出はプジョー・シトロエン・ジャポン株式会社が行いましたが、同社の事業を令和4年3月からStellantis ジャパン株式会社が承継いたしました。

○リコール届出書及び一覧表の新旧表(下線部が変更箇所)

(新)

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	ABA-A5C5F02	DS3	VF7SA5FV8EW501890～VF7SA5FV8EW617705 平成26年2月27日～平成26年8月19日	62台	②
	ABA-A5C5G01		VF7SB5GZMEW614801～ <u>VF7SA5GZMHW505443</u> 平成26年12月10日～平成29年3月24日	278台	②
	ABA-A5CHM01		VF7SAHMZ0EW501880～VF7SAHMZ6FW584976 平成26年2月27日～平成27年8月24日	479台	②
	ABA-A5CHN01		VF7SAHNZTFW572701～ <u>VF7SBHNZTHW507387</u> 平成27年9月16日～平成29年4月25日	1050台	②
	ABA-A5X5G04		VF7SA5GRMGW550150～VF7SA5GRMGW638783 平成28年8月29日～平成28年12月17日	41台	②
	ABA-A5HM01	C3	VF7SCHMZ0EW503506～VF7SCHMZ6GW643347 平成26年2月27日～平成28年12月17日	1917台	②
	ABA-B75F02	C4	VF7NC5FV8EY502750～VF7NC5FV8EY573858 平成26年2月27日～平成26年11月19日	12台	①
	ABA-B7HN02		VF7NCHNYTFY506885～VF7NCHNYTHY505537 平成27年5月1日～平成29年10月27日	385台	①
	LDA-B7BH01		VF7NCBHZTGY513322～VF7NCBHZTHY505611 平成28年6月23日～平成29年4月10日	244台	①
	ABA-B7C5F03S	DS4	VF7NX5FU8EY506862～VF7NX5FU8EY565566 平成26年3月10日～平成26年10月17日	5台	①
	ABA-B7C5F06S		VF7NX5FMAEY502427～VF7NX5FMAEY577606 平成26年2月27日～平成26年12月19日	209台	①
	ABA-B7C5G01		VF7NX5GZTFY506934～VF7NX5GZTGY561938 平成27年3月28日～平成28年12月17日	366台	①
	LDA-B7CAH02		VF7NXAHWTGY516813～VF7NXAHWTHY502024 平成28年6月27日～平成29年7月12日	204台	①


シトロエン	ABA-B85F02	DS5	VF7KF5FVAES501268～VF7KF5FVAFS519046 平成26年3月10日～平成27年11月30日	103台	①
	ABA-B85G01		VF7KF5GZTFS511214～VF7KF5GZTGS507773 平成27年10月1日～平成28年12月17日	136台	①
	LDA-B8AH02		VF7KFAHWTFGS503577～VF7KFAHWTHS500579 平成28年7月26日～平成29年4月25日	113台	①
合計	計 16 型式	計 5 車種	輸入期間の全体の範囲 平成26年2月27日～平成29年 <u>10月27日</u>	<u>5604</u> 台	

(旧)

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	ABA-A5C5F02	DS3	VF7SA5FV8EW501890～VF7SA5FV8EW617705 平成26年2月27日～平成26年8月19日	62台	②
	ABA-A5C5G01		VF7SB5GZMEW614801～VF7SA5GZMHW504840 平成26年12月10日～平成29年3月24日	276台	②
	ABA-A5CHM01		VF7SAHYZ0EW501880～VF7SAHYZ6FW584976 平成26年2月27日～平成27年8月24日	479台	②
	ABA-A5CHN01		VF7SAHNZTFW572701～VF7SBHNZTHW505943 平成27年9月16日～平成29年4月10日	1043台	②
	ABA-A5X5G04		VF7SA5GRMGW550150～VF7SA5GRMGW638783 平成28年8月29日～平成28年12月17日	41台	②
	ABA-A5HM01	C3	VF7SCHMZ0EW503506～VF7SCHMZ6GW643347 平成26年2月27日～平成28年12月17日	1917台	②
	ABA-B75F02	C4	VF7NC5FV8EY502750～VF7NC5FV8EY573858 平成26年2月27日～平成26年11月19日	12台	①
	ABA-B7HN02		VF7NCHNYTFY506885～VF7NCHNYTHY505537 平成27年5月1日～平成29年3月9日	382台	①
	LDA-B7BH01		VF7NCBHZTGY513322～VF7NCBHZTHY505611 平成28年6月23日～平成29年4月10日	244台	①
	ABA-B7C5F03S	DS4	VF7NX5FU8EY506862～VF7NX5FU8EY565566 平成26年3月10日～平成26年10月17日	5台	①
	ABA-B7C5F06S		VF7NX5FMAEY502427～VF7NX5FMAEY577606 平成26年2月27日～平成26年12月19日	209台	①
	ABA-B7C5G01		VF7NX5GZTFY506934～VF7NX5GZTGY561938 平成27年3月28日～平成28年12月17日	366台	①
	LDA-B7CAH02		VF7NXAHWTGY516813～VF7NXAHWTHY502024 平成28年6月27日～平成29年3月3日	203台	①

シトロエン	ABA-B85F02	DS5	VF7KF5FVAES501268～VF7KF5FVAFS519046 平成26年3月10日～平成27年11月30日	103台	①
	ABA-B85G01		VF7KF5GZTFS511214～VF7KF5GZTGS507773 平成27年10月1日～平成28年12月17日	136台	①
	LDA-B8AH02		VF7KFAHWTFGS503577～VF7KFAHWTHS500579 平成28年7月26日～平成29年4月25日	113台	①
合計	計 16 型式	計 5 車種	輸入期間の全体の範囲 平成26年2月27日～平成29年4月25日	5591台	

改善箇所説明図



不具合の内容

運転席用または助手席用のエアバッグのインフレーター（膨張装置）において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。

改善措置の内容

車両により搭載しているエアバッグのインフレータの種類が異なるため、仕様に応じて以下の改善措置を行う。

- ①運転席用エアバッグユニットを対策品と交換する。
- ②運転席用と助手席用のエアバッグユニットを対策品と交換する。

識別

運転席ドアストライカー取り付けボルトの1つに黒ペイントを塗る。