

## 操縦装置(クラッチペダル)に関するリコール情報


### リコール届出一覧表

リコール開始日	平成24年4月3日
リコール届出番号	外-1 8 2 6
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャパン株式会社 代表取締役 上野 康久 (製作国：フランス共和国) (製作者名：オートモビル・シトロエン) (問い合わせ先：0120-55-4106 シトロエン)
不具合部位(部品名)	操縦装置(クラッチペダル)
基準不適合状態にあると認められる構造、装置又は性能の状況及びその原因	クラッチペダルとクラッチマスターシリンダープッシュロッドの接続部において、車両製造工程で確実に固定されていないものがあり、クラッチペダルを操作した際に接続が外れてしまい、変速が出来なくなるおそれがある。
改善措置の内容	全車両、当該接続部を確認し、接続状態が不確実な場合、接続を修正して確実に固定する。
不具合件数	0件
事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。
自動車を分解整備する者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置	使用者：ダイレクトメールにて通知する。 自動車分解整備事業者：対象台数が極めて少数であり、全ての使用者を把握しているため、機械整備への依頼は行わない。 対策実施済車両：対策済車両には、クラッチペダルの上部に黄色のマーキングを実施し、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1 8 2 6のステッカーを貼付する。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	ABA-ASC3F04	DS3	VF7SA5FR8BW572762-VF7SA5FR8BW581534 平成23年8月30日～平成23年9月1日	58台	
合計	計1型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 平成23年8月30日～平成23年9月1日	58台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

### 改善箇所説明図



### 不具合の内容

クラッチペダルとクラッチマスターシリンダープッシュロッドの接続部において、車両製造工程で確実に固定されていないものがあり、クラッチペダルを操作した際に接続が外れてしまい、変速が出来なくなるおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、当該接続部を確認し、接続状態が不確実な場合、接続を修正して確実に固定する。

### 識別

対策済車両には、クラッチペダルの上部に黄色のマーキングを塗布する。

### 上記に関するお問い合わせ先

シトロエン コール又は、最寄りのシトロエン販売店へ  
シトロエン コール 0120-55-4106  
受付時間：9:00-19:00(年中無休)

### リコール情報

- エアバッグ装置(インフレーター)に関するリコール情報
- 1.乗降口(ドアロック装置)、2.走行装置(タイヤエアバルブ)、3.座席ベルト(シートベルトバックル)に関するリコール情報
- 1.継ぎ装置(ロアアームボルト)、2.電気装置(ハーネスサポート)に関するリコール情報
- サスペンション(ロアアーム取り付けボルト)に関するリコール情報
- 1.制動装置(ブレーキマスターバック)、2.電気装置(運転者席シート内部の電気配線)に関するリコール情報
- 電気装置(ボディー電気品制御ユニット)に関するリコール情報
- 電気装置(電源供給保護管理ユニット)に関するリコール情報
- 地上デジタルTVアンテナに関する自主改善情報
- 後付装置(地上デジタルTVチューナーキット)に関するリコール情報
- イモビライザー(ボディー電気品制御ユニット)に関するリコール情報
- 後付装置(ナビゲーションキット)に関するリコール情報
- 制動操縦安定装置(ABS/ESP油圧ブロック)に関するリコール情報
- エンジン(エンジンヒューズボックス)に関するリコール情報
- 電気配線(テールゲートハーネス)に関するリコール情報
- 操縦装置(クラッチペダル)に関するリコール情報
- 制動装置(イコライザ)に関するリコール情報
- 電気配線(バッテリー・マイナスケープル)に関するリコール情報
- 保安装置(フロントワイパーモーター)に関するリコール情報
- 電気装置(制動灯スイッチ)に関するリコール情報
- 車体(リヤスポイラ)に関するリコール情報
- 電気装置(ボディー電気品制御ユニット)に関するリコール情報
- 制動装置(マスターシリンダ)に関するリコール情報
- 燃料装置(燃料ポンプ)に関するリコール情報
- 電気装置(ヒューズボックス)に関するリコール
- 制動装置(イコライザ)に関するリコール情報
- 車体(ルーフ板)に関するリコール
- 灯火装置(ブレーキスイッチ)に関するリコール
- 速度計に関するリコール
- 制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール
- 原動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール
- 動力伝達装置(ソフトガイドピン)に関するリコール
- 制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール
- 原動機(アクセルペダル)に関するリコール情報
- 原動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール
- エンジンコントロールユニットに関するリコール情報
- 灯火装置(方向指示器スイッチ)に関するリコール情報
- ABSの配線に関するリコール
- アッパーステアリングに関するリコール