

地上デジタルTVアンテナに関する自主改善の実施について

自主改善通知一覧表

ディーラーオプションとして販売した地上デジタルTVアンテナを取付けしている車両において、当該装置の取付け方法に不具合があることが判明したため、以下のとおり自主改善を実施いたしますので、ご報告申し上げます。

自主改善開始日

平成25年5月15日

不具合の内容

ディーラーオプションとして販売した地上デジタルTVチューナーキット(該当する部品番号S170B201)の地上デジタルTVアンテナを取付けている車両において、当該アンテナが運転者席および助手席の側面ガラスに取付けられているため、道路運送車両の保安基準に適合しないものがある。

改善の内容

全車両、取付け状態を確認し、保安基準不適合の場合、当該アンテナを取り外し、後部左右のクォーターガラスに新品を取付ける。

クレーム件数

1件

事故の有無

なし

使用者に周知させるための措置

ブジョー・シトロエン・ジャポン株式会社のインターネットホームページに自主改善情報を探査及び、入店時の告知等で通知する。

対象の部品名

部品番号


自主改善対象部品の出荷期間

自主改善対象数

地上デジタルTVアンテナ(ディーラーオプション地上デジタルTVチューナーキットに含まれる部品)	S170B201 (ディーラーオプション地上デジタルTVチューナーキットの部品番号)	平成19年6月～平成20年12月	8個
---	---	------------------	----

ブジョー・シトロエン・ジャポン株式会社が当該装置を取付けたことを把握している車両については同日付け外-1923にてリコールの届出を行います。

改善箇所説明図



注: [] は取付け位置を確認及び、変更する部品を示す。

不具合の内容

ディーラーオプションとして販売した地上デジタルTVチューナーキット(該当する部品番号S170B201)の地上デジタルTVアンテナを取付けしている車両において、当該アンテナが運転者席および助手席の側面ガラスに取付けられているため、道路運送車両の保安基準に適合しないものがある。

改善措置の内容

全車両、取付け状態を確認し、保安基準不適合の場合、当該アンテナを取り外し、後部左右のクォーターガラスに新品を取付ける。

上記に関するお問い合わせ先

シトロエン カール又は、最寄りのシトロエン販売店へ

シトロエン カール 0120-55-4106

受付時間:9:00-19:00(年中無休)

リコール情報

エアバッゲージ装置(インフレータ)に関するリコール情報

1.奥歯口(ドアロック装置)、2.走行装置(タイヤエアリフレ)、3.座席ベルトシートベルト(バックル)に関するリコール情報

1.機械装置(ロアアームボレット)、2.電気装置(ハーネスサポート)に関するリコール情報

サスペション(ロアアーム取り付けボルト)に関するリコール情報

1.制動装置(ブレーキマスター(パワーアシスト)、2.電気装置(運転者席シート内部の電気配線))に関するリコール情報

電気装置(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報

電気装置(電源供給保護管理ユニット)に関するリコール情報

地上デジタルTVアンテナに関する自主改善情報

後付装置(地上デジタルTVチューナーキット)に関するリコール情報

イモビライザ(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報

後付装置(ナビゲーションキット)に関するリコール情報

制動抵抗安定装置(ABS/ESP油圧ブロック)に関するリコール情報

エンジン(エンジンヒューズボックスト)に関するリコール情報

電気配線(テールゲートトーバース)に関するリコール情報

操縦装置(クラッチペダル)に関するリコール情報

制動装置(イコライザ)に関するリコール情報

電気配線(バッテリー・マイナスケーブル)に関するリコール情報

保安装置(フロントドアモーター)に関するリコール情報

電気装置(制動灯スイッチ)に関するリコール情報

車体(リヤスピボイラ)に関するリコール情報

電気装置(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報

制動装置(マスターシリンダー)に関するリコール情報

燃料装置(燃料ポンプ)に関するリコール情報

電気装置(ヒューズボックス)に関するリコール

制動装置(イコライザ)に関するリコール情報

車体(ルーフ板)に関するリコール

灯火装置(ブレーキスイッチ)に関するリコール

速度計に関するリコール

制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール

原動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール

制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール

原動機(アクセルペダル)に関するリコール情報

原動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール

エンジンコントロールユニットに関するリコール/情報

灯火装置(方向指示器スイッチ)に関するリコール/情報

ABSの配線に関するリコール

アッパー・デールランプに関するリコール