

連絡先：自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

## 改善対策届出一覧表

改善対策届出日:令和 05 年 08 月 24 日


改善対策届出番号	改-677	改善対策開始日	令和 05 年 08 月 24 日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 打越 晋	製作国 :フランス共和国 製作者名 :Automobiles CITROEN 問い合わせ先 :専用フリーダイヤル :TEL:0120-55-4106 ホームページ :https://www.stellantis.jp	
不具合の部位 (部品名)	電気装置(12V バッテリー)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	12V バッテリーにおいて、製造管理が不適切なため、プラス端子の保護カバーが装着されていない。このため、整備作業等において工具等がプラス端子と周辺の金属部に接触してショートするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、12V バッテリーのプラス端子に保護カバーを取り付ける。		
不具合件数	0 件	事故の有無	無し
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者 : ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者 : 対象台数が少数であり全ユーザーを把握しているの で、周知のための措置はとらない。</li> <li>・対策実施車両 : 対策実施済車両には、その旨を定期点検整備記録簿に記載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	改善対策対象車の台数	備考
シトロエン	7BA-E435G06	「C5 X」	VR7ND5GFPP4800521~VR7ND5GFPP4801447 令和 05 年 03 月 11 日	77 台	
	(1 型式)	(1 車種)	( 輸 入 期 間 の 全 体 の 範 囲 ) 令和 05 年 03 月 11 日	(計77台)	

### 【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれています。

# 改善箇所説明図



12V バッテリー

保護カバー

注：  改善を施す部位を示す

## 不具合発生箇所

12V バッテリーにおいて、製造管理が不適切なため、プラス端子の保護カバーが装着されていない。このため、整備作業等において工具等がプラス端子と周辺の金属部に接触してショートするおそれがある。

### 改善の内容

全車両、12V バッテリーのプラス端子に保護カバーを取り付ける。

識別： 車台番号打刻の車台番号の最左から一桁目の上部に白色ペイントを塗布する。