

## 車体(リヤスポイラ)に関するリコール情報

### リコール対象車の主要諸元

車名	型式	連称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式 (燃焼気種(CC))
シトロエン	ABA-X7RFJ	C5	普通・乗用	箱型	RFJ(1,997cc)
	ABA-X7XFV				XFV(2,946cc)
	ABA-X7RFJ			RFJ(1,997cc)	
	ABA-X7XFV			XFV(2,946cc)	

### リコール届出一覧表

リコール開始日	平成22年4月19日
リコール届出番号	外-1661
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役：ティエリー・ポワラ (製作国：フランス共和国) (製作者名：オートモビル・シトロエン) (問い合わせ先：0120-55-4106)
不具合部位(部品名)	車体(リヤスポイラ)
基準不適合状態にあると認められる構造、保護又は性能の状況及びその原因	リヤスポイラの製造工程において、スポイラ上部とスポイラ本体を溶着する工程が不適切のため、溶着力が不足しているものがある。そのため、スポイラ上部が剥離脱落が発生し、最悪の場合、スポイラ上部が脱落するおそれがある。
改善措置の内容	全車両、リヤスポイラを取り外し、シール剤を充填して補強した上、リヤスポイラを再度取り付ける。
不具合件数	0件
事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	乗用者・ダイレクトメールにて通知する。 自動車分解整備事業者：日経連発行の機懸誌に掲載する。 改善実施済車両：改善実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1661のステッカーを貼付する。

車名	型式	連称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	ABA-X7RFJ	C5	VF7RWRFJF54009852～VF7RWRFJ9L529205 平成20年8月20日～平成21年9月17日	111台	
			VF7RWXFVJ54010744～VF7RWXFVJ9L526600 平成20年8月2日～平成21年7月6日	127台	
合計	計2型式	計1車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成20年8月2日～平成21年9月17日	238台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

### 改善箇所説明図



### 保安基準不適合箇所

リヤスポイラの製造工程において、スポイラ上部とスポイラ本体を溶着する工程が不適切のため、溶着力が不足しているものがある。そのため、スポイラ上部が剥離脱落が発生し、最悪の場合、スポイラ上部が脱落するおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、リヤスポイラを取り外し、シール剤を充填して補強した上、リヤスポイラを再度取り付ける。

### 識別表示

リヤスポイラの取り付けを行った後、リヤスポイラ取り付けボルトの頭部に黄色のペイントをする。

### 上記に関するお問い合わせ先

シトロエン コール又は、最寄りのシトロエン販売店へ

シトロエン コール 0120-55-4106

受付時間：9:00-19:00(年中無休)

### ● リコール情報

- エアバッグ装置(インフレーター)に関するリコール情報
- 1.乗降口(ドアロック装置)、2.走行装置(タイヤエア(リブ)、3.座席ベルト(シートベルトバックス))に関するリコール情報
- 1.継ぎ装置(ロアアームボルト)、2.電気装置(ハーネスサポート)に関するリコール情報
- サスペンション(ロアアーム取り付けボルト)に関するリコール情報
- 1.制動装置(ブレーキマスターバック)、2.電気装置(運転者席シート内部の電気配線)に関するリコール情報
- 電気装置(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報
- 電気装置(電源供給保護管理ユニット)に関するリコール情報
- 地上デジタルTVアンテナに関する自主改善情報
- 後付装置(地上デジタルTVチューナーキット)に関するリコール情報
- イモビライザ(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報
- 後付装置(ナビゲーションキット)に関するリコール情報
- 制動線安定装置(ABS/ESP油圧ブロック)に関するリコール情報
- エンジン(エンジンヒューズボックス)に関するリコール情報
- 電気配線(テールゲートハーネス)に関するリコール情報
- 塩酸装置(クラッチペダル)に関するリコール情報
- 制動装置(イコライザ)に関するリコール情報
- 電気配線(バッテリー・マイナースケープル)に関するリコール情報
- 保安装置(フロントワイパーモーター)に関するリコール情報
- 電気装置(制動灯スイッチ)に関するリコール情報
- 車体(リヤスポイラ)に関するリコール情報
- 電気装置(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報
- 制動装置(マスターシリンダ)に関するリコール情報
- 燃料装置(燃料ポンプ)に関するリコール情報
- 電気装置(ヒューズボックス)に関するリコール
- 制動装置(イコライザ)に関するリコール情報
- 車体(ルーフ版)に関するリコール
- 灯火装置(ブレーキスイッチ)に関するリコール
- 速度計に関するリコール
- 制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール
- 原動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール
- 動力伝達装置(シフトガイドピン)に関するリコール
- 制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール
- 原動機(アクセルペダル)に関するリコール情報
- 原動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール
- エンジンコントロールユニットに関するリコール情報
- 灯火装置(方向指示器スイッチ)に関するリコール情報
- ABSの配線に関するリコール
- アッパー・テールランプに関するリコール