

電気配線(テールゲートハーネス)に関するリコール情報

リコール届出一覧表

リコール開始日	平成24年4月3日
リコール届出番号	外-1827
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャパン株式会社 代表取締役 上野 匡久 (製作国：フランス共和国) (製作番号：オートモビル・シトロエン) (問い合わせ先：0120-55-4106 シトロエン)
不具合部位(部品名)	電気配線(テールゲートハーネス)
基準不適合状態にあると認められる構造、装置又は性能の状況及びその原因	電気配線のテールゲートハーネスにおいて、テールゲート開閉時にテールゲートハーネスの保護の役目をするガイドが装着されていないため、そのままの状態で使用続けると、テールゲートの開閉によりテールゲートハーネスに負荷がかかり、配線が断線し、ハイマウントストップランプ、リアワイパー、テールゲートロックが作動しなくなるおそれがある。
改善措置の内容	全車両、テールゲートハーネスを点検し、ガイドが装着されていない場合はガイドが装着されたテールゲートハーネスと交換する。
不具合件数	0件
事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメールにて通知する。 自動車分解整備事業者：日誌運用の機軸誌に掲載する。 対策実施車両：対策車両にはテールゲートハーネスのテールゲート側ガイド部分に黄色のペイントを塗布し、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1827のステッカーを貼付する。

車名	型式	選称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	ABA-B5RFK	C4	VF7LARFKC74102338- VF7LARFKC74313690 平成17年5月11日～平成18年10月13日	5台	
	GH-B5NFU	C4	VF7LANFU74101931- VF7LANFU74519035 平成17年4月4日～平成18年9月19日	154台	
	GH-B5RFK	C4	VF7LARFKC74100391- VF7LARFKC74530352 平成16年11月22日～平成18年10月13日	122台	
合計	計3型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 平成16年11月22日～平成18年10月13日	281台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図

基準不適合発生箇所

テールゲートハーネス

良否判定説明

左図「A」の「a」は2箇所ガイドが装着された適切な状態。
右図「B」の「b」にはガイドが装着されていない不適切な状態。

適切品拡大 **不適切品拡大**

注：□ は点検、交換部品を示す。

不具合の内容

電気配線のテールゲートハーネスにおいて、テールゲート開閉時にテールゲートハーネスの保護の役目をするガイドが装着されていないため、そのままの状態で使用続けると、テールゲートの開閉によりテールゲートハーネスに負荷がかかり、配線が断線し、ハイマウントストップランプ、リアワイパー、テールゲートロックが作動しなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、テールゲートハーネスを点検し、ガイドが装着されていない場合はガイドが装着されたテールゲートハーネスと交換する。

識別

対策実施車両にはテールゲートハーネスのテールゲート側ガイド部分に黄色のペイントを塗布する。

上記に関するお問い合わせ先

シトロエン コール又は、最寄りのシトロエン販売店へ
シトロエン コール 0120-55-4106
受付時間:9:00-19:00(年中無休)

■リコール情報

- エアバッグ装置(インフレーター)に関するリコール情報
- 1.換気口(ドアロック装置)、2.走行装置(タイヤエアバルブ)、3.座席ベルト(シートベルトバツクル)に関するリコール情報
- 1.駆動装置(ロアアームボルト)、2.電気装置(ハーネスサポート)に関するリコール情報
- サスペンション(ロアアーム取り付けボルト)に関するリコール情報
- 1.制動装置(ブレーキマスターバツク)、2.電気装置(運転者席シート内部の電気配線)に関するリコール情報
- 電気装置(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報
- 電気装置(電源供給保護管理ユニット)に関するリコール情報
- 地上デジタルTVアンテナに関する自主改善情報
- 後付装置(地上デジタルTVチューナーキット)に関するリコール情報
- イモビライザ(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報
- 後付装置(ナビゲーションキット)に関するリコール情報
- 制動装置(ESP油圧ブロック)に関するリコール情報
- エンジン(エンジンヒューズボックス)に関するリコール情報
- 電気配線(テールゲートハーネス)に関するリコール情報
- 換気装置(クラッチペダル)に関するリコール情報
- 制動装置(イコライザ)に関するリコール情報
- 電気配線(バッテリー マイナスケーブル)に関するリコール情報
- 保安装置(フロントワイパーモーター)に関するリコール情報
- 電気装置(制動灯スイッチ)に関するリコール情報
- 車体(リヤスポイラ)に関するリコール情報
- 電気装置(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報
- 制動装置(マスターシリンダ)に関するリコール情報
- 燃料装置(燃料ポンプ)に関するリコール情報
- 電気装置(ヒューズボックス)に関するリコール情報
- 制動装置(イコライザ)に関するリコール情報
- 車体(ルーフ板)に関するリコール情報
- 灯火装置(ブレーキスイッチ)に関するリコール情報
- 速度計に関するリコール情報
- 制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール情報
- 駆動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール情報
- 動力伝達装置(シャフトガイドピン)に関するリコール情報
- 制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール情報
- 駆動機(アクセルペダル)に関するリコール情報
- 駆動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール情報
- エンジンコントロールユニットに関するリコール情報
- 灯火装置(方向指示器スイッチ)に関するリコール情報
- ABSの配線に関するリコール情報
- アッパ・テールランプに関するリコール情報