

## イモビライザ(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報

### リコール対象車の主要諸元

車名	型式	選称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式 (総排気量(CC))
シトロエン	ABA-B75F01	C4	箱型	5F01(1,598cc)	5F01(1,598cc)
	ABA-B7C5F02S	DS4			
プジョー	ABA-W25F02	508	普通・乗用	箱型	5F02(1,598cc)
	ABA-W25F02	508SW			


### リコール届出一覧表

リコール開始日	平成25年3月22日
リコール届出番号	外-1894
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 上野 康久 (製作国：フランス共和国) (製作者名：オートモビル・プジョー、オートモビル・シトロエン) (問い合わせ先：0120-840-240 プジョーコール、0120-55-4106 シトロエンコール)
不具合部位(部品名)	イモビライザ(ボディー電装品制御ユニット)
基準不適合状態にあると認められる構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両製造工程において、誤って仕様の異なる車両のボディー電装品制御ユニットを組み付けたものがある。そのため、当該ユニットからイモビライザを解除するための制御信号が出力されず、エンジンを始動できないおそれがある。
改善措置の内容	全車両、ボディー電装品制御ユニットを正規品と交換し、適切なソフトウェアを設定する。
不具合件数	0件
事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。
自動車使用者及び自動車分譲整備事業者に周知させるための措置	使用者：電話・ダイレクトメールにて通知する。 自動車分譲整備事業者：対象台数が極めて少数であり、全ての使用者を把握しているため、修理依頼への通知は行わない。 対策実施済車両：対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1894のステッカーを貼付する。

車名	型式	選称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	ABA-B75F01	C4	VF7NC5F9B9Y641242 平成24年1月19日	1台	
	ABA-B7C5F02S	DS4	VF7NX5FV8BY553670- VF7NX5FV8CY552254 平成23年9月1日～平成24年6月21日	4台	
プジョー	ABA-W25F02	508	VF38D5FVABL020454- VF38D5FVACL041803 平成23年5月13日～平成24年6月21日	6台	
	ABA-W25F02	508SW	VF38E5FVACL020946- VF38E5FVACL042094 平成24年4月16日～平成24年6月21日	13台	
合計	計4型式	計4車種	輸入期間の全体の範囲 平成23年5月13日～平成24年6月21日	24台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

### 改善箇所説明図



### 不具合の内容

車両製造工程において、誤って仕様の異なる車両のボディー電装品制御ユニットを組み付けたものがある。そのため、当該ユニットからイモビライザを解除するための制御信号が出力されず、エンジンを始動できないおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、ボディー電装品制御ユニットを正規品と交換し、適切なソフトウェアを設定する。

### 識別表示

対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1894のステッカーを貼付する。

### 上記に関するお問い合わせ先

シトロエン コール又は、最寄りのシトロエン販売店へ

シトロエン コール 0120-55-4106

受付時間：9:00-19:00(年中無休)

### ■ リコール情報

▶ エアバッグ装置(インフレーター)に関するリコール情報

▶ 1.乗降口(ドアロック装置)、2.走行装置(タイヤエアレップ)、3.座席ベルト(シートベルトバックル)に関するリコール情報

▶ 1.継ぎ装置(ロアアームボルト)、2.電装装置(ハーネスサポート)に関するリコール情報

▶ サスペンション(ロアアーム取り付けボルト)に関するリコール情報

▶ 1.制動装置(ブレーキマスターボックス)、2.電装装置(運転者席シート内部の電気配線)に関するリコール情報

▶ 電装装置(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報

▶ 電装装置(電源供給保護管理ユニット)に関するリコール情報

▶ 地上デジタルTVアンテナに関する自主改善情報

▶ 後付装置(地上デジタルTVチューナーキット)に関するリコール情報

▶ イモビライザ(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報

▶ 後付装置(ナビゲーションキット)に関するリコール情報

▶ 制動装置(ABS/ESP油圧ブローック)に関するリコール情報

▶ エンジン(エンジンヒューズボックス)に関するリコール情報

▶ 電気配線(テールゲートハーネス)に関するリコール情報

▶ 遠隔装置(クラッチペダル)に関するリコール情報

▶ 制動装置(イコライザ)に関するリコール情報

▶ 電気配線(バッテリー・マイナースケープル)に関するリコール情報

▶ 保安装置(フロントワイパーモーター)に関するリコール情報

▶ 電装装置(制動灯スイッチ)に関するリコール情報

▶ 車体(リヤスポイラ)に関するリコール情報

▶ 電装装置(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報

▶ 制動装置(マスターシリンダ)に関するリコール情報

▶ 燃料装置(燃料ポンプ)に関するリコール情報

▶ 電装装置(ヒューズボックス)に関するリコール

▶ 制動装置(イコライザ)に関するリコール情報

▶ 車体(ルーフ板)に関するリコール

▶ 灯火装置(ブレーキスイッチ)に関するリコール

▶ 速度計に関するリコール

▶ 制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール

▶ 原動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール

▶ 動力伝達装置(シフトガイドピン)に関するリコール

▶ 制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール

▶ 原動機(アクセルペダル)に関するリコール情報

▶ 原動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール

▶ エンジンコントロールユニットに関するリコール情報

▶ 灯火装置(方向指示器スイッチ)に関するリコール情報

▶ ABSの配線に関するリコール

▶ アッパー・テールランプに関するリコール