

後付装置 (ナビゲーションキット)に関するリコール情報

リコール対象車の主要諸元

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式 (燃焼気缸(CC))
シトロエン	ABA-B58RFJP				RFJ(1,997cc)
	ABA-B58SFTP	C4 ピカソ	普通・乗用	箱型	SFT(1,598cc)
	ABA-B58SFXP				SFX(1,598cc)


リコール届出一覧表

リコール開始日	平成25年1月18日
リコール届出番号	外 - 1895
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 上野 廣久 (製作国： フランス共和国) (製作者名： オートモビル・シトロエン) (問い合わせ先：0120-55-4106 シトロエンコール)
不具合部位(部品名)	後付装置(ナビゲーションキット)
基準不適合状態にあると認められる構造、材質又は性能の状況及びその原因	ディーラオプションとしてプジョー・シトロエン・ジャポン株式会社が販売したナビゲーションキット(該当する部品番号 IT228001)のワンセグTV/FM VICSアンテナを取付けている車両において、当該アンテナが運転者側側面のガラスに取付けられているため、道路運送車両の保安基準に適合しないものがある。
改善措置の内容	全車両、取付け状態を確認し、保安基準不適合の場合は、当該アンテナを保安基準に適合するように、後部左側のクォーターガラスに取付け位置を変更する。
不具合件数	0 件
事故の有無	なし
発見の動機	販売店からの情報による。
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者：電話、ダイレクトメールにて通知する。 自動車分解整備事業者：対象台数が極めて少数であり、全ての使用書を把握しているため、機関誌等への掲載は行わない。 分解整備事業者：対象車両には、運転者側側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1895のステッカーを貼付する。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	ABA-B58RFJP		VF7UARFJF45076610-VF7UARFJH45393116 平成19年5月30日~平成20年10月23日	2 7 台	
	ABA-B58SFTP	C4 ピカソ	VF7UASFTF4532272-VF7UASFTF45413151 平成20年9月1日~平成20年12月21日	2 台	
	ABA-B58SFXP		VF7UASF45419535-VF7UASF45421702 平成21年1月6日~平成21年2月13日	3 台	
合計	計3型式	計1車種	輸入期間の全体の総計 平成19年5月30日~平成21年2月13日	3 2 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図



不具合の内容

ディーラオプションとしてプジョー・シトロエン・ジャポン株式会社が販売したナビゲーションキット(該当する部品番号 IT228001)のワンセグTV/FM VICS アンテナを取付けている車両において、当該アンテナが運転者側側面のガラスに取付けられているため、道路運送車両の保安基準に適合しないものがある。

改善措置の内容

全車両、取付け状態を確認し、保安基準不適合の場合は、当該アンテナを保安基準に適合するように、後部左側のクォーターガラスに取付け位置を変更する。

識別

対策済車両には運転者側側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1895のステッカーを貼付する。

上記に関するお問い合わせ先

シトロエン コール又は、最寄りのシトロエン販売店へ
シトロエン コール 0120-55-4106
受付時間:9:00-19:00(年中無休)

リコール情報

- エアバッグ装置 (インフレーター) に関するリコール情報
- 1.乗降口(ドアロック装置)、2.走行装置(タイヤエア/レブ)、3.座席ベルト(シートベルトバツクル)に関するリコール情報
- 1.緩急装置(ロアアームボルト)、2.電気装置(ハーネスサポート)に関するリコール情報
- サスペンション(ロアアーム取り付けボルト)に関するリコール情報
- 1.制動装置(ブレーキマスターバツク)、2.電気装置(運転者席シート内部の電気配線)に関するリコール情報
- 電気装置(ボディ-電気品制御ユニット)に関するリコール情報
- 電気装置(電源供給保護管理ユニット)に関するリコール情報
- 地上デジタルTVアンテナに関する自主改善情報
- 後付装置(地上デジタルTVチューナーキット)に関するリコール情報
- イモビライザ(ボディ-電気品制御ユニット)に関するリコール情報
- 後付装置 (ナビゲーションキット)に関するリコール情報
- 制動操縦安定装置(ABS/ESP油圧ブロック)に関するリコール情報
- エンジン(エンジンヒューズボックス)に関するリコール情報
- 電気配線(テールゲートハーネス)に関するリコール情報
- 操縦装置(クラッチペダル)に関するリコール情報
- 制動装置(イコライザ)に関するリコール情報
- 電気配線(バッテリー-マイナスケーブル)に関するリコール情報
- 保安装置(フロントワイパーモーター)に関するリコール情報
- 電気装置(前照灯スイッチ)に関するリコール情報
- 車体(リヤスポイラ)に関するリコール情報
- 電気装置(ボディ-電気品制御ユニット)に関するリコール情報
- 制動装置(マスターシリンダ)に関するリコール情報
- 燃料装置(燃料ポンプ)に関するリコール情報
- 電気装置(ヒューズボックス)に関するリコール
- 制動装置(イコライザ)に関するリコール情報
- 車体(ルーフ板)に関するリコール
- 灯火装置(ブレーキスイッチ)に関するリコール
- 速度計に関するリコール
- 制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール
- 原動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール
- 動力伝達装置(シフトガイドピン)に関するリコール
- 制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール
- 原動機(アクセルペダル)に関するリコール情報
- 原動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール
- エンジンコントロールユニットに関するリコール情報
- 灯火装置(方向指示器スイッチ)に関するリコール情報
- ABSの配線に関するリコール
- アッパ-テールランプに関するリコール