


リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 2 年 2 月 27 日

リコール届出番号	外 - 2982	リコール開始日：準備出来次第	
届出者の氏名又は名称	Groupe PSA Japan株式会社 代表取締役 アンジェロ シモーネ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オート Mobil・プジョー) (問い合わせ先：0120-840-240 プジョーコール) (製作者名： オート Mobil・シトロエン) (問い合わせ先：0120-55-4160 シトロエンコール)		
不具合部位（部品名）	燃料装置（燃料タンク）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクにおいて、ロールオーバーバルブフロートの成形金型の寸法が不適切なため、フロート部品のはめ込み部に隙間が生じているものがある。そのため、フロート内に燃料が入り込みバルブの機能が十分働かず、当該バルブからキャニスターに燃料が流れ、最悪の場合、警告灯が点灯しエンストが発生する、または、キャニスターから燃料がもれるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料タンクを対策品に交換する。		
不具合件数	8 件	事故の有無	0 件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌へ掲載する。 ● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2982のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	ABA-T95G05	「308」	VF3L35GNHFS181433～VF3L35GPHFS349239 平成27年11月9日～平成28年3月4日	63台	
シトロエン	ABA-B785G01	「C4 ピカソ」	VF73D5GZTFJ595304～VF73D5GZTFJ905886 平成27年5月1日～平成28年2月22日	175台	
	ABA-B7875G01		VF73A5GZTFJ816615～VF73A5GZTFJ829173 平成27年4月20日～平成28年11月11日	491台	
合計	計3型式	計2車種	輸入期間の全体の範囲 平成27年4月20日～平成28年11月11日	729台	

改善箇所説明図



注： は対策を施す箇所を示す

ロールオーバーバルブフロート

不具合の内容

燃料タンクにおいて、ロールオーバーバルブフロートの成形金型の寸法が不適切なため、フロート部品のはめ込み部に隙間が生じているものがある。そのため、フロート内に燃料が入り込みバルブの機能が十分働かず、当該バルブからキャニスターに燃料が流れ、最悪の場合、警告灯が点灯しエンストが発生する、または、キャニスターから燃料がもれるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、燃料タンクを対策品に交換する。

識別

改善済車両には車台番号打刻の上段左側に黄色ペイントを塗布する。