

リコール届出一覧表


リコール届出日：令和 3 年 1 月 21 日

リコール届出番号	外-3158	リコール開始日：令和 3 年 1 月 21 日	
届出者の氏名又は名称	Groupe PSA Japan株式会社 代表取締役社長 木村 隆之 (製作国： フランス共和国) (製作者名： オートモビル・シトロエン) (問い合わせ先： 0120-55-4106 シトロエンコール)		
不具合部位 (部品名)	車体 (フロントサブフレーム)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントサブフレームにおいて、製造前の材料の保管が不適切なため、製造時に亀裂が生じるものがある。そのため、車両の使用過程で当該サブフレームが破損し、最悪の場合、ロアアームが保持できずに走行安定性が損なわれるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロントサブフレームの製造日を確認し、該当する場合は亀裂の有無を確認して、亀裂が確認された場合はフロントサブフレームを新品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車特定整備事業者：対象台数が少数であり、全ての使用者を把握しているため、機関誌等への掲載は行わない。 ● 弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	3BA-B6HN05	「C3」	VF7SXHNPLYLT584798～VF7SXHNPLYLT585219 令和2年8月31日～令和2年9月14日	49台	
	3BA-A8HN05	「C3エアクロス」	VF72RHNPXL4291226 令和2年9月10日	1台	
合計	計2型式	計2車種	輸入期間の全体の範囲 令和2年8月31日～令和2年9月14日	計50台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図



注： は対策する部品を示す

不具合の内容

フロントサブフレームにおいて、製造前の材料の保管が不適切なため、製造時に亀裂が生じるものがある。そのため、車両の使用過程で当該サブフレームが破損し、最悪の場合、ロアアームが保持できずに走行安定性が損なわれるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、フロントサブフレームの製造日を確認し、該当する場合は亀裂の有無を確認して、亀裂が確認された場合はフロントサブフレームを新品に交換する。

識別

車台番号打刻の下段左側に白ペイントを塗る。