

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 05 年 06 月 15 日

リコール届出番号	外-3619	リコール開始日	令和 05 年 06 月 15 日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 打越 晋	製作国 : フランス共和国 製作者名 : Automobiles PEUGEOT 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル TEL:0120-840-240 製作者名 : Automobiles CITROEN 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル TEL:0120-55-4106 製作者名 : DS Automobiles 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル TEL:0120-92-6813 ホームページ : https://www.stellantis.jp	
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(電動パワートレイン ECU)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動パワートレインECUにおいて、電源制御プログラムが不適切なため、電動コンプレッサーの絶縁不良が発生した場合、セーフモードにより走行停止する。		
改善措置の内容	全車両、電動パワートレイン ECU の電源制御プログラムを修正プログラムに更新し、セーフモードにおいても走行可能な状態を維持する。		
不具合件数	17件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクト メール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。 		


車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	ZAA-P21ZK01	「e-208」	VR3UHZKXZKT105635～VR3UHZKXZNT116220 令和 02 年 09 月 14 日～令和 05 年 03 月 04 日	828 台	
プジョー	ZAA-P24ZK01	「e-2008」	VR3UKZKXZKJ890612～VR3UKZKXZNJ786627 令和 02 年 04 月 18 日～令和 05 年 02 月 11 日	733 台	
プジョー	不明	「e-208」	VR3UHZKXZLT007460～VR3UHZKXZLT008345 令和02年04月18日	4 台	
シトロエン	ZAA-C41ZK01	「e-C4」	VR7BCZKXCME019828～VR7BCZKXCNE066676 令和 03 年 09 月 09 日～令和 05 年 02 月 11 日	161 台	
DS	ZAA-D34ZK01	「DS 3 クロスバック E-TENSE」	VR1UJZKXZKW142339～VR1UJZKXZNW024451 令和 02 年 03 月 17 日～令和 04 年 09 月 8 日	140 台	
DS	不明	「DS 3 クロスバック E-TENSE」	VR1UJZKXZLW004896 令和02年04月18日	1 台	
	(4 型式)	(4 車種)	(輸 入 期 間 の 全 体 の 範 囲) 令和 02 年 03 月 17 日～令和 05 年 03 月 04 日	(計 1,867 台)	

備考



本リコール届出は、以前に届出した令和 4 年 7 月 8 日付け届出番号「外-3447」に対する追加対策です。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。


改善箇所説明図



エンジンルーム



電動パワートレイン ECU

 交換/対策部位

基準不適合部位

〔 電動パワートレインECUにおいて、電源制御プログラムが不適切なため、電動コンプレッサーの絶縁不良が発生した場合、セーフモードにより走行停止する。 〕

改善の内容

全車両、電動パワートレイン ECU の電源制御プログラムを修正プログラムに更新し、セーフモードにおいても走行可能な状態を維持する。

識別 : 車台番号打刻の車台番号の最左から2桁目の上部に黄色のペイントを塗る。