

連絡先： 物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表


リコール届出日:令和 05 年 10 月 18 日

リコール届出番号	外-3706	リコール開始日	令和 05 年 10 月 18 日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 打越 晋	製作国 : フランス共和国 製作者名 : Automobiles CITROEN 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル : TEL:0120-55-4106 ホームページ : https://www.stellantis.jp	
不具合の部位(部品名)	原動機(エンジンコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンコントロールユニットにおいて、ソフトウェアが不適切なため、アクセルペダルの故障を検知した際のセーフモードにおけるエンジン回転数の設定が高すぎる。このため、当セーフモードが起動した際、走行中等意図しない加速により前方車両や歩行者と接触するおそれがある。また、当セーフモードが起動した状態でシフトを Dレンジにしたまま車両を離れると、パーキングブレーキでは制動できず車両が自走するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニットのソフトウェアを対策プログラムに更新する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクト メール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:対象台数が少数であり全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・弊社ホームページに掲載する。 		


車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	5BA-B6HN05	「C3」	VF7SXHNPLYLT543644～VF7SXHNPLYLT585592 令和 02 年 10 月 05 日～令和 02 年 12 月 15 日	2 台	
	(1 型式)	(1 車種)	(輸 入 期 間 の 全 体 の 範 囲) 令和 02 年 10 月 05 日～令和 02 年 12 月 15 日	(計 2 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図



エンジンコントロールユニット



基準不適合部位

エンジンコントロールユニットにおいて、ソフトウェアが不適切なため、アクセルペダルの故障を検知した際のセーフモードにおけるエンジン回転数の設定が高すぎる。このため、当セーフモードが起動した際、走行中等意図しない加速により前方車両や歩行者と接触するおそれがある。また、当セーフモードが起動した状態でシフトを D レンジにしたまま車両を離れると、パーキングブレーキでは制動できず車両が自走するおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジンコントロールユニットのソフトウェアを対策プログラムに更新する。

識別 : 車台番号打刻の車台番号の最左から 1 桁目の上部に白色のペイントを塗る。