

連絡先	： 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42361 アドレス : https://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 07 年 10 月 02 日


リコール届出番号	外-4084	リコール開始日	令和 07 年 10 月 02 日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 成田 仁	製作国 : フランス共和国 製作者名 : Automobiles PEUGEOT 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル : TEL:0120-840-240 製作者名 : Automobiles CITROEN 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル : TEL:0120-55-4106 製作者名 : DS Automobiles 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル : TEL:0120-92-6813 ホームページ : https://www.stellantis.jp	
不具合の部位(部品名)	車内情報システム(制御モジュール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車内情報システム(速度計、ナビゲーション、オーディオ等の統合システム)において、制御プログラムが不適切なため、タッチスクリーンとメータークラスター(速度計)が消灯し、速度の確認が出来なくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、車内情報システムの制御プログラムを対策仕様に更新する。なお、改善のためのプログラムの書き換えは、対象車両へ遠隔配信にて配信し、使用者自身でインストールしてもらう。		
不具合件数	3 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクト メール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	3DA-P24YH01	「2008」	VR3UDYHZSPJ745000～VR3UDYHZ5RJ830924 令和 05 年 08 月 28 日～令和 06 年 11 月 10 日	507 台	
プジョー	5BA-P24HN05	「2008」	VR3USHNSSPJ714397～VR3USHNS8RJ859931 令和 05 年 08 月 28 日～令和 06 年 11 月 10 日	494 台	
プジョー	5BA-P21HN05	「208」	VR3UPHNKSP5125867～VR3UPHNK6R5118591 令和 06 年 08 月 20 日～令和 07 年 06 月 09 日	354 台	
プジョー	3LA-R85G06H	「508 HYBRID」	VR3F3DGZTPY502931～VR3F3DGZTPY671432 令和 06 年 01 月 29 日～令和 06 年 06 月 16 日	25 台	
シトロエン	3DA-C41YH01	「C4」	VR7BBYHZBPE015333～VR7BBYHZBRE005569 令和 05 年 06 月 09 日～令和 06 年 06 月 16 日	154 台	
シトロエン	ZAA-C41ZK01	「e-C4」	VR7BCZKXCPE073842～VR7BCZKXCPE079193 令和 05 年 12 月 08 日～令和 06 年 03 月 13 日	32 台	

DS	3DA-D34YH01	「DS 3 クロスバック」	VR1UCYHZSPW091841～VR1UCYHZSRW016920 令和 06 年 01 月 29 日～令和 06 年 08 月 22 日	64 台	
DS	3LA-X745G06H	「DS 7 クロスバック E-TENSE」	VR1J45GBUNY565945～VR1J45GB2RY642643 令和 05 年 01 月 07 日～令和 07 年 03 月 08 日	181 台	
DS	7BA-X745G06	「DS 7」	VR1J45GGUNY550172～VR1J45GGUNY636161 令和 05 年 01 月 07 日～令和 05 年 07 月 19 日	24 台	
DS	3LA-X835G06H	「DS 9 E-TENSE」	VR1X2DGSRP2800451～VR1X2DGSRP2801260 令和 06 年 04 月 02 日～令和 06 年 06 月 17 日	14 台	
	(10 型式)	(9 車種)	(輸 入 期 間 の 全 体 の 範 囲) 令和 05 年 01 月 07 日～令和 07 年 06 月 09 日	(計 1,849 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。
上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。

改善箇所説明図



車内情報システム(速度計、ナビゲーション、オーディオ等の統合システム)において、制御プログラムが不適切なため、タッチスクリーンとメータークラスター(速度計)が消灯し、速度の確認が出来なくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、車内情報システムの制御プログラムを対策仕様に更新する。なお、改善のためのプログラムの書き換えは、対象車両へ遠隔配信にて配信し、使用者自身でインストールしてもらう。

識別 : 作業完了車は、液晶モニターの設定画面で表示させることが出来るシステムバージョンが、xxx.1.25.99.xx 以上であることにより識別する。