

連絡先： 物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス： <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 08 年 02 月 26 日



リコール届出番号	外-4145	リコール開始日	令和 08 年 02 月 26 日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 成田 仁	製作国：フランス共和国 製作者名：Automobiles PEUGEOT 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-840-240 製作者名：Automobiles CITROEN 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-55-4106 製作者名：DS Automobiles 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-92-6813 ホームページ：https://www.stellantis.jp	
不具合の部位(部品名)	原動機(エンジンコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンコントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、尿素SCRシステムが故障した場合、警告灯が点灯せず、保安基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策仕様に更新する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	3DA-P84AH01	「3008」	VF3MJEHZRKS415736～VF3MJEHZRNS155540 令和 02 年 08 月 06 日～令和 05 年 03 月 29 日	1,876 台	
プジョー	LDA-P84AH01	「3008」	VF3MJEHZRHS354856～VF3MJEHZRLS134052 平成 30 年 07 月 13 日～令和 02 年 06 月 22 日	2,679 台	
プジョー	3DA-P87AH01	「5008」	VF3MJEHZRKS416230～VF3MJEHZRNS160530 令和 02 年 07 月 14 日～令和 05 年 03 月 29 日	1,749 台	
プジョー	LDA-P87AH01	「5008」	VF3MJEHZRHL078712～VF3MJEHZRLS134805 平成 30 年 06 月 21 日～令和 02 年 06 月 22 日	1,851 台	
プジョー	3DA-T9AH01	「308」	VF3LHEHZRLS122595～VF3LHEHZRLS168005 令和 02 年 07 月 14 日～令和 02 年 08 月 31 日	13 台	
プジョー	3DA-T9WAH01	「308」	VF3LJEHZRLS074312～VF3LJEHZRLS145855 令和 02 年 08 月 06 日～令和 02 年 08 月 31 日	10 台	
プジョー	3DA-T9WYH01	「308」	VF3LCYHZRLS037790～VF3LCYHZRMS127259 令和 02 年 07 月 14 日～令和 03 年 07 月 07 日	457 台	

プジョー	3DA-T9YH01	「308」	VF3LBYHZRLS072154～VF3LBYHZRMS127190 令和 02 年 07 月 14 日～令和 03 年 08 月 07 日	549 台	
プジョー	LDA-T9AH01	「308」	VF3LHEHZRHS306773～VF3LHEHZRSL135585 平成 30 年 06 月 21 日～令和 02 年 06 月 22 日	316 台	
プジョー	LDA-T9WAH01	「308」	VF3LJEHZRHS356616～VF3LJEHZRSL092048 平成 30 年 05 月 11 日～令和 02 年 04 月 18 日	298 台	
プジョー	LDA-T9WYH01	「308」	VF3LCYHZRJS305898～VF3LCYHZRSL169993 平成 30 年 11 月 27 日～令和 02 年 10 月 20 日	878 台	
プジョー	LDA-T9YH01	「308」	VF3LBYHZRJS305739～VF3LBYHZRSL167588 平成 30 年 11 月 27 日～令和 02 年 09 月 14 日	1,238 台	
プジョー	3DA-R8AH01	「508」	VR3FHEHZRJY153484～VR3FHEHZRNY621729 平成 31 年 02 月 20 日～令和 05 年 08 月 28 日	1,339 台	
プジョー	3DA-K9PYH01	「リフター」	VR3ECYHZRLJ552543～VR3ECYHZRNJ633329 令和 02 年 07 月 14 日～令和 04 年 09 月 08 日	1,139 台	
プジョー	不明	「リフター」	VR3ECYHZRKJ744327～VR3ECYHZRKJ832873 令和元年 10 月 30 日～令和 02 年 08 月 06 日	167 台	
シトロエン	3DA-K9CYH01	「ベルランゴ」	VR7ECYHZRLJ580540～VR7ECYHZRNJ638116 令和 02 年 07 月 14 日～令和 04 年 12 月 05 日	4,961 台	
シトロエン	不明	「ベルランゴ」	VR7ECYHZRKJ739620～VR7ECYHZRLJ569718 令和元年 10 月 30 日～令和 02 年 04 月 18 日	164 台	
シトロエン	3DA-B787AH01	「C4 スペース ツアラー」	VF73AEHYRJJ798359～VF73AEHYRMJ601029 平成 31 年 02 月 02 日～令和 03 年 05 月 03 日	561 台	
シトロエン	3DA-C84AH01	「C5 エアクロス」	VR7AJEZRJL084304～VR7AJEZRPL003586 平成 31 年 02 月 02 日～令和 05 年 04 月 27 日	1,355 台	
DS	3DA-X74AH01	「DS 7」	VR1JJEHZRKY216768～VR1JJEHZRNY613845 令和元年 12 月 24 日～令和 05 年 02 月 11 日	351 台	
DS	LDA-X74AH01	「DS 7」	VR1JJEHZRHY161620～VR1JJEHZRLY018064 平成 30 年 07 月 13 日～令和 02 年 04 月 18 日	414 台	
	(20 型式)	(計 9 車種)	(輸 入 期 間 の 全 体 の 範 囲) 平成 30 年 05 月 11 日～令和 05 年 08 月 28 日	(計 22,365 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。

改善箇所説明図



エンジンコントロールユニット

基準不適合部位

 対策部位

エンジンコントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、尿素SCRシステムが故障した場合、警告灯が点灯せず、保安基準に適合しない。

改善の内容

全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策仕様に更新する。

識別：車台番号の左から9桁目の上部に白色のペイントを塗る。