

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表


リコール届出日:令和08年01月30日

リコール届出番号	外-4149	リコール開始日	令和08年01月30日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 成田 仁	製作国	フランス共和国
		製作者名	Automobiles CITROEN
		問い合わせ先	専用フリーダイヤル
			TEL:0120-55-4106
		ホームページ	https://www.stellantis.jp
不具合の部位(部品名)	制動装置(ブレーキペダル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキペダルにおいて、作業指示が不十分なため、ブレーキペダルとロッドを連結しているピンの固定クリップが適切に組付けられていないものがある。そのため、そのまま使用を続けると、固定クリップが外れ、ブレーキペダルとロッドを連結しているピンが脱落し、最悪の場合、ブレーキペダルを踏んでもブレーキが効かなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキペダル連結ピンの固定クリップの組付け状態を点検し、固定クリップが適切に組付けられていない場合は、連結ピン及び固定クリップを新品に交換し、適切に組付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:対象台数が少数であり全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	3AA-C2HN09	「C3」	VR7CCHPX3ST080866～VR7CCHPX3ST139771 令和07年08月30日～令和07年10月14日	26台	
	(1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和07年08月30日～令和07年10月14日	(計26台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区別しています。

改善箇所説明図



 対策部位

基準不適合部位

ブレーキペダルにおいて、作業指示が不十分なため、ブレーキペダルとロッドを連結しているピンの固定クリップが適切に組付けられていないものがある。そのため、そのまま使用を続けると、固定クリップが外れ、ブレーキペダルとロッドを連結しているピンが脱落し、最悪の場合、ブレーキペダルを踏んでもブレーキが効かなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキペダル連結ピンの固定クリップの組付け状態を点検し、固定クリップが適切に組付けられていない場合は、連結ピン及び固定クリップを新品に交換し、適切に組付ける。

識別：車台番号の左から1桁目の上部に白色のペイントを塗る。