

連絡先： 物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス： <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表


リコール届出日:令和08年02月27日

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| リコール届出番号 | 外-4158 | リコール開始日 | 令和08年02月27日 |
| 届出者の氏名又は名称 | Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 成田仁 | 製作国：フランス共和国 製作者名：Automobiles CITROEN 問い合わせ先：専用フリーダイヤル ：TEL:0120-55-4106 ホームページ：https://www.stellantis.jp | |
| 不具合の部位(部品名) | 制動装置(ブレーキペダル) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | ブレーキペダルアセンブリーにおいて、溶接工程が不適切なため、ブレーキ装置に繋がるロッドの溶接が不十分なものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ブレーキペダルアセンブリーのロッドの溶接が剥がれ、最悪の場合、ブレーキペダルを踏んでもブレーキが効かなくなるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、ブレーキペダルアセンブリーを、良品に交換する。 | | |
| 不具合件数 | 0件 | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | 本国からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:対象台数が少数であり全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・弊社ホームページに掲載する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-------|------------|--------|----------------------------------------------------|------------|----|
| シトロエン | 3AA-C2HN09 | 「C3」 | VR7CCHPX1ST146007~VR7CCHPX9ST147079 令和07年10月26日 | 3台 | |
| | (1型式) | (計1車種) | (輸入期間の全体の範囲) 令和07年10月26日 | (計3台) | |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。

改善箇所説明図



基準不適合部位

対策部位

ブレーキペダルアセンブリーにおいて、溶接工程が不適切なため、ブレーキ装置に繋がるロッドの溶接が不十分なものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ブレーキペダルアセンブリーのロッドの溶接が剥がれ、最悪の場合、ブレーキペダルを踏んでもブレーキが効かなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキペダルアセンブリーを、良品に交換する。

識別：車台番号の左から2桁目の上部に黄色のペイントを塗る。