

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表


リコール届出日:令和08年04月16日

リコール届出番号	外-4173	リコール開始日	令和08年04月16日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 成田仁	製作国	フランス共和国
		製作者名	Automobiles CITROEN
		問い合わせ先	専用フリーダイヤル TEL:0120-55-4106
		ホームページ	https://www.stellantis.jp
不具合の部位(部品名)	緩衝装置(リアアクスルクロスメンバー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リアアクスルクロスメンバーにおいて、製造工程が不適切なため、当該メンバーの部材がずれた状態で溶接されたものがある。そのため、リアアクスルクロスメンバーの溶接部を起点に亀裂が発生し、そのまま使用を続けると、最悪の場合、破損して、走行安定性が損なわれるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リアアクスルクロスメンバーに刻印されている製造シリアル番号を点検し、該当する場合はリアアクスルクロスメンバーを良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:対象台数が少数であり全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	3BA-C41HN05	「C4」	VR7BAHNSBP006916 令和05年04月27日	1台	
シトロエン	3DA-C41YH01	「C4」	VR7BBYHZBP005934 令和05年04月27日	1台	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和05年04月27日	(計2台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。

改善箇所説明図



基準不適合部位

リアアクスルクロスメンバーにおいて、製造工程が不適切なため、当該メンバーの部材がずれた状態で溶接されたものがある。そのため、リアアクスルクロスメンバーの溶接部を起点に亀裂が発生し、そのまま使用を続けると、最悪の場合、破損して、走行安定性が損なわれるおそれがある。

改善の内容

全車両、リアアクスルクロスメンバーに刻印されている製造シリアル番号を点検し、該当する場合はリアアクスルクロスメンバーを良品と交換する。

識別：車台番号の左から2桁目の上部に黄色のペイントを塗る。