

連絡先： 物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス： <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表



リコール届出日:令和 08 年 06 月 25 日

リコール届出番号	外-4203	リコール開始日	令和 08 年 06 月 25 日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 成田 仁	製作国：フランス共和国 製作者名：Automobiles CITROEN 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-55-4106 製作国：イタリア共和国 製作者名：FCA Italy S.p.A. 問い合わせ先：専用フリーダイヤル:なし ホームページ： https://www.stellantis.jp	
不具合の部位(部品名)	原動機(ウォーターポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンのウォーターポンプにおいて、プーリーの設計検討が不十分なため、プーリーとシャフトの嵌合が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、プーリーが外れてタイミングベルトがゆるみ、エンジン警告灯が点灯し、最悪の場合、エンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ウォーターポンプを対策品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:対象台数が少数であり全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	3DA-K9CYH01	「ベルランゴ」	VR7EBYHZXSJ933626～VR7EBYHZXSJ941032 令和 08 年 01 月 27 日～令和 08 年 02 月 07 日	14 台	
シトロエン	3DA-K9CYH01L	「ベルランゴ」	VR7EBYHZ2SJ933748～VR7EBYHZ5SJ948003 令和 08 年 01 月 27 日～令和 08 年 02 月 07 日	14 台	
フィアット	3DA-K9FYH01	「ドブロ」	VYFEBYHZ5TJ531452～VYFEBYHZ0TJ531455 令和 08 年 01 月 27 日	2 台	
フィアット	3DA-K9FYH01L	「ドブロ」	VYFEBYHZ7TJ529329～VYFEBYHZ2TJ532588 令和 08 年 01 月 27 日～令和 08 年 02 月 07 日	65 台	
	(計 4 型式)	(計 2 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和 08 年 01 月 27 日～令和 08 年 02 月 07 日	(計 95 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
 上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区別しています。

改善箇所説明図



ウォーターポンプ

プーリー

□ 対策部位

基準不適合部位

エンジンのウォーターポンプにおいて、プーリーの設計検討が不十分なため、プーリーとシャフトの嵌合が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、プーリーが外れてタイミングベルトがゆるみ、エンジン警告灯が点灯し、最悪の場合、エンジンが停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、ウォーターポンプを対策品に交換する。

識別：運転者席側ドアロック・ストライカ付近に当該リコールの識別ステッカを貼付する。(フィアット)
車台番号の左から7桁目の上部に白色のペイントを塗る。(シトロエン)