

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42361 アドレス：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 08 年 07 月 31 日


リコール届出番号	外-4207	リコール開始日	令和 08 年 07 月 31 日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 成田 仁	製作国：フランス共和国 製作者名：Automobiles PEUGEOT 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-840-240 製作者名：Automobiles CITROEN 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-55-4106 製作者名：DS Automobiles 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-92-6813 製作国：イタリア共和国 製作者名：FCA Italy S.p.A. 問い合わせ先：専用フリーダイヤル:なし ホームページ：https://www.stellantis.jp	
不具合の部位(部品名)	原動機(カムシャフトチェーン)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンのカムシャフトチェーンにおいて、設計検討が不十分なため、当該チェーンの構成部品が摩耗することがある。そのため、そのまま使用を続けると、異音が発生し、最悪の場合、当該チェーンが破断して走行中にエンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、カムシャフトチェーンの仕様を点検し、該当する場合はカムシャフトチェーン及び関連部品を対策品に交換する。		
不具合件数	9 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ブジョー	3DA-P24YH01	「2008」	VR3UDYHZSMJ832616～VR3UDYHZSPJ557604 令和 04 年 03 月 14 日～令和 05 年 06 月 09 日	933 台	
ブジョー	3DA-T9WYH01	「308」	VF3LCYHZRLS037790～VF3LCYHZRMS127259 令和 02 年 07 月 14 日～令和 03 年 07 月 07 日	515 台	
ブジョー	3DA-T9YH01	「308」	VF3LBYHZRLS072154～VF3LBYHZRMS127190 令和 02 年 07 月 14 日～令和 03 年 08 月 07 日	627 台	
ブジョー	LDA-T9WYH01	「308」	VF3LCYHZRJS305898～VF3LCYHZRLS169993 平成 30 年 11 月 27 日～令和 02 年 10 月 20 日	975 台	
ブジョー	LDA-T9YH01	「308」	VF3LBYHZRJS305739～VF3LBYHZRLS167588 平成 30 年 11 月 27 日～令和 02 年 09 月 14 日	1,378 台	
ブジョー	3DA-P51YH01	「308」	VR3FBYHZTNY502297～VR3FBYHZTPY509336 令和 04 年 04 月 01 日～令和 05 年 04 月 27 日	1,060 台	

プジョー	3DA-P52YH01	「308」	VR3FCYHZTMY528020～VR3FCYHZTPY506689 令和 04 年 06 月 22 日～令和 05 年 10 月 25 日	763 台	
プジョー	3DA-K9PYH01	「リフター」	VR3ECYHZRLJ552543～VR3ECYHZ3PJ551543 令和 02 年 07 月 14 日～令和 05 年 06 月 11 日	1,625 台	
プジョー	3DA-K9PYH01L	「リフター」	VR3ECYHZ3MJ925901～VR3ECYHZ3PJ535162 令和 04 年 08 月 04 日～令和 05 年 06 月 09 日	210 台	
プジョー	不明	「リフター」	VR3ECYHZRKJ558797～VR3ECYHZRKJ832874 平成 31 年 03 月 22 日～令和 02 年 08 月 06 日	217 台	
シトロエン	3DA-K9CYH01	「ベルランゴ」	VR7ECYHZRLJ580540～VR7ECYHZ3PJ555463 令和 02 年 07 月 14 日～令和 05 年 10 月 25 日	8,301 台	
シトロエン	3DA-K9CYH01L	「ベルランゴ」	VR7ECYHZ3MJ926152～VR7ECYHZ3PJ539860 令和 04 年 08 月 04 日～令和 05 年 06 月 11 日	478 台	
シトロエン	不明	「ベルランゴ」	VR7ECYHZRKJ739620～VR7ECYHZRLJ569718 令和元年 10 月 30 日～令和 02 年 04 月 18 日	215 台	
シトロエン	3DA-A8YH01	「C3 エアクロス」	VF72CYHX1N4122162～VF72CYHX1P4297304 令和 04 年 05 月 02 日～令和 06 年 02 月 05 日	649 台	
シトロエン	3DA-C41YH01	「C4」	VR7BBYHZBME019184～VR7BBYHZBPE007013 令和 03 年 12 月 07 日～令和 05 年 08 月 28 日	555 台	
DS	3DA-D34YH01	「DS 3 クロスバック」	VR1UCYHZSMW073720～VR1UCYHZSPW002928 令和 04 年 04 月 02 日～令和 06 年 01 月 29 日	138 台	
DS	3DA-D41YH01	「DS 4」	VR1FCYHZTM1019549～VR1FCYHZTP1003017 令和 04 年 04 月 01 日～令和 06 年 01 月 27 日	486 台	
フィアット	3DA-K9FYH01	「ドブロ」	VYFECYHZ3PJ526462～VYFECYHZ3PJ555370 令和 05 年 04 月 21 日～令和 05 年 05 月 17 日	11 台	
フィアット	3DA-K9FYH01L	「ドブロ」	VYFECYHZ3PJ526463～VYFECYHZ3PJ554102 令和 05 年 03 月 06 日～令和 05 年 05 月 17 日	11 台	
	(計 18 型式)	(計 9 車種)	(輸 入 期 間 の 全 体 の 範 囲) 平成 30 年 11 月 27 日～令和 06 年 02 月 05 日	(計 19,147 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。

改善箇所説明図



エンジンのカムシャフトチェーンにおいて、設計検討が不十分なため、当該チェーンの構成部品が摩耗することがある。そのため、そのまま使用を続けると、異音が発生し、最悪の場合、当該チェーンが破断して走行中にエンジンが停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、カムシャフトチェーンの仕様を点検し、該当する場合はカムシャフトチェーン及び関連部品を対策品に交換する。

識別：車台番号の左から10桁目の上部に黄色のペイントを塗る。(プジョー・シトロエン・DS)
運転者席側ドアロック・ストライカ付近に当該リコールの識別ステッカを貼付する。(フィアット)