

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表


リコール届出日:令和 08 年 07 月 23 日

リコール届出番号	外-4208	リコール開始日	令和 08 年 07 月 23 日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 成田 仁	製作国：フランス共和国 製作者名：Automobiles PEUGEOT 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-840-240 製作者名：Automobiles CITROEN 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-55-4106 ホームページ： https://www.stellantis.jp	
不具合の部位(部品名)	原動機(ベルト駆動スタータージェネレーター)、ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置(ガソリン微粒子フィルターパイプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①ベルト駆動スタータージェネレーター(BSG)の電極保護キャップにおいて、材質検討が不十分なため、絶縁性が不足している。 ②ガソリン微粒子フィルター(GPF)パイプにおいて、配索指示が不適切なため、BSGの電極保護キャップとの隙間が不足しているものがある。 そのため、当該保護キャップからGPFパイプに漏電が発生してBSGの電極保護キャップとGPFパイプが発熱して損傷し、そのまま使用を続けると、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、BSGの電極保護キャップを対策品に交換する。 ②全車両、BSGの電極保護キャップとGPFパイプとの隙間を点検し、隙間が不足している場合はGPFパイプの配索を修正する。なお、GPFパイプが損傷している場合はGPFパイプを新品に交換する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	5AA-P24HN09	「2008」	VR3USHPY9RJ987659～VR3USHPY7TJ556020 令和 07 年 07 月 09 日～令和 08 年 03 月 20 日	1,077 台	
プジョー	5AA-P21HN09	「208」	VR3UPHPX8S4166775～VR3UPHPX3S4250762 令和 07 年 10 月 24 日～令和 08 年 02 月 12 日	721 台	
シトロエン	3AA-C2HN09	「C3」	VR7CCHPX3ST080866～VR7CCHPX0ST266851 令和 07 年 08 月 30 日～令和 08 年 02 月 12 日	791 台	
シトロエン	3AA-C41HN09	「C4」	VR7BAHPY1RE067011～VR7BAHPY8SE077282 令和 07 年 01 月 23 日～令和 08 年 01 月 19 日	702 台	
シトロエン	5AA-C41HN09	「C4」	VR7BAHPY0SE069063 令和08年02月12日	1 台	
	(計 5 型式)	(計 4 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和 07 年 01 月 23 日～令和 08 年 03 月 20 日	(3,292 計台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。

改善箇所説明図



- ①ベルト駆動スタータージェネレーター（BSG）の電極保護キャップにおいて、材質検討が不十分のため、絶縁性が不足している。
- ②ガソリン微粒子フィルター（GPF）パイプにおいて、配索指示が不適切なため、BSGの電極保護キャップとの隙間が不足しているものがある。
- そのため、当該保護キャップからGPFパイプに漏電が発生してBSGの電極保護キャップとGPFパイプが発熱して損傷し、そのまま使用を続けると、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

- ①全車両、BSGの電極保護キャップを対策品に交換する。
- ②全車両、BSGの電極保護キャップとGPFパイプとの隙間を点検し、隙間が不足している場合はGPFパイプの配索を修正する。なお、GPFパイプが損傷している場合はGPFパイプを新品に交換する。

識別：車台番号の左から2桁目の上部に黄色のペイントを塗る。