

リコール届出一覧表


リコール届出日：平成 30 年 11 月 7 日

リコール届出番号	外 - 2751	リコール開始日：平成 30 年 11 月 8 日		
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 クリストフ プレヴォ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オート Mobil・シトロエン) (問い合わせ先： 0120-55-4160 シトロエンコール)			
不具合部位 (部品名)	車体装置 (ボンネット)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ボンネットのアウトーパーネルとインナーパネルを接合する接着剤の塗布量および防錆処理の温度管理が不適切なため、当該接合部の接着力が不足しているものがある。そのため、走行振動等により当該接合が剥がれて、異音が発生し、最悪の場合、アウトーパーネルが脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、ボンネットのアウトーパーネルとインナーパネルの間に接着剤を塗布する。			
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件	
発見の動機	本国からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌へ掲載する。 ● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2751のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	ABA-B785G01	「C4ピカソ」	VF73D5GZTGJ908535～VF73D5GZTHJ586068 平成29年2月6日～平成29年7月12日	87台	
	ABA-B7875G01		VF73A5GZTGJ860672～VF73A5GZTHJ587887 平成29年2月6日～平成29年4月25日	205台	
	LDA-B787AH01		VF73AAHXTGJ824215～VF73AAHXTHJ568759 平成28年11月11日～平成29年4月10日	474台	
	LDA-B78AH01		VF73DAHXTGJ865930～VF73DAHXTHJ621423 平成29年2月6日～平成29年5月29日	143台	
合計	計4型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 平成28年11月11日～平成29年7月12日	909台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図



注： は対策を施す箇所を示す

不具合の内容

ボンネットのアウターパネルとインナーパネルを接合する接着剤の塗布量および防錆処理の温度管理が不適切なため、当該接合部の接着力が不足しているものがある。そのため、走行振動等により当該接合が剥がれて、異音が発生し、最悪の場合、アウターパネルが脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ボンネットのアウターパネルとインナーパネルの間に接着剤を塗布する。

識別

ボンネットストライカーのフロント側に黄色のペイントでマーキングします。