

## 制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール情報

### 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因

ABSコントロールユニットにおいて、融雪剤の影響により腐食が進行し、当該ユニット内部に水が浸入する場合があります。そのため、そのまま使用を続けると、電気回路が短絡し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、下記の措置を行う。

1. 当該コントロールユニットを点検し、腐食が認められる場合は、当該コントロールユニットを新品に交換する。
2. 当該コントロールユニットのコネクタにグリスを封入する。
3. 当該コントロールユニットに保護カバーを取り付ける。
4. 当該コントロールユニットの電源制御リレーを取り付ける。

車名	型式	通称名	リコール対象車の単台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	GH-B5NFU		VF7LCNFUF74101930 ~VF7LCNFUF74550670 平成17年4月4日 ~平成18年12月4日	863	
			VF7LANFUF74101931 ~VF7LANFUF74553951 平成17年4月4日 ~平成18年11月24日	180	
シトロエン	GH-B5RFJ	C4	VF7LCRFJF74101881 ~VF7LCRFJF74550365 平成16年12月27日 ~平成18年11月24日	840	
			VF7LARFKC74100391 ~VF7LARFKC74553925 平成16年11月22日 ~平成18年11月24日	129	
シトロエン	ABA-B5RFJ		VF7LCRFJF74511084 ~VF7LCRFJF74550559 平成18年8月24日 ~平成18年11月24日	4	
			VF7LARFKC74102338 ~VF7LARFKC74553922 平成17年5月11日 ~平成18年12月4日	5	
	(計5型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成16年11月22日 ~平成18年12月4日	(計2021台)	

なお、リコール、改善対策対象車の単台番号および輸入期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

#### 【上記に関するお問合せ先】

シトロエン コール又は、最寄りのシトロエン販売店へ

シトロエン コール 0120-55-4106

受付時間:9:00-19:00(年中無休)

### ▼ リコール情報

- ▶ エアバッグ装置 (インフレーター) に関するリコール情報
- ▶ 1. 乗降口(ドアロック装置)、2. 走行装置(タイヤエアリフ)、3. 座席ベルト(シートベルトロック)に関するリコール情報
- ▶ 1. 継ぎ装置(ロアアームボルト)、2. 電気装置(ハーネスサポート)に関するリコール情報
- ▶ サスペンション(ロアアーム取り付けボルト)に関するリコール情報
- ▶ 1. 制動装置(ブレーキマスターバック)、2. 電気装置(運転者席シート内部の電気配線)に関するリコール情報
- ▶ 電気装置(ボディー電気品制御ユニット)に関するリコール情報
- ▶ 電気装置(電源供給保護管理ユニット)に関するリコール情報
- ▶ 地上デジタルTVアンテナに関する自主改善情報
- ▶ 後付装置(地上デジタルTVチューナーキット)に関するリコール情報
- ▶ イモビライザ(ボディー電気品制御ユニット)に関するリコール情報
- ▶ 後付装置 (ナビゲーションキット)に関するリコール情報
- ▶ 制動装置(安定装置(ABS/ESP油圧ブロック))に関するリコール情報
- ▶ エンジン(エンジンヒューズボックス)に関するリコール情報
- ▶ 電気配線(テールゲートハーネス)に関するリコール情報
- ▶ 構造装置(クラッチペダル)に関するリコール情報
- ▶ 制動装置(イコライザ)に関するリコール情報
- ▶ 電気配線(バッテリー・マイナスケープル)に関するリコール情報
- ▶ 保安装置(フロントワイパーモーター)に関するリコール情報
- ▶ 電気装置(制動灯スイッチ)に関するリコール情報
- ▶ 車体(リヤスポイラ)に関するリコール情報
- ▶ 電気装置(ボディー電気品制御ユニット)に関するリコール情報
- ▶ 制動装置(マスターシリンダ)に関するリコール情報
- ▶ 燃料装置(燃料ポンプ)に関するリコール情報
- ▶ 電気装置(ヒューズボックス)に関するリコール
- ▶ 制動装置(イコライザ)に関するリコール情報
- ▶ 車体(ルーフ板)に関するリコール
- ▶ 灯火装置(ブレーキスイッチ)に関するリコール
- ▶ 速度計に関するリコール
- ▶ 制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール
- ▶ 原動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール
- ▶ 動力伝達装置(シフトガイドピン)に関するリコール
- ▶ 制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール
- ▶ 原動機(アクセルペダル)に関するリコール情報
- ▶ 原動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール
- ▶ エンジンコントロールユニットに関するリコール情報
- ▶ 灯火装置(方向指示器スイッチ)に関するリコール情報
- ▶ ABSの配線に関するリコール
- ▶ アッパーステアリングランプに関するリコール