

灯火装置(方向指示器スイッチ)に関するリコール情報

基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因

方向指示器の操作スイッチ内部にある接点ブレード支持基板の位置が不適切ため、接点部が摩耗し腐食が生じることがある。そのため、当該スイッチを操作したとき腐食による接点の接触不良により方向指示器が作動しないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、スイッチユニットを対策品と交換する。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
GF-X4RFN, GH-X4RFN, GF-X4RFNW			VF7DCRFNE76048005 ~VF7DCRFNE76324723 平成13年05月16日 ~平成14年09月18日	626	
C5			VF7DCRFNF76368540 ~VF7DCRFNF76459288 平成15年02月04日 ~平成15年09月08日	26	
GF-X4XFX, GH-X4XFX, GF-X4XFXW			VF7DERFNE76047273 ~VF7DERFNE76324237 平成13年07月05日 ~平成14年10月15日	339	
シトロエン	GF-N7NFUR		VF7DERFNF76369362 ~VF7DERFNF76459201 平成15年02月04日 ~平成15年11月25日	42	
			VF7DCXFNF76063775 ~VF7DCXFNF76466914 平成13年06月11日 ~平成15年11月25日	295	
			VF7DEXFXF7616809 ~VF7DEXFXF76466536 平成13年10月29日 ~平成15年11月25日	73	
			VF7NONFUB73001993 平成13年09月03日	1	
			VF7NONFUB73675121 ~VF7NONFUB73750282 平成14年12月25日 ~平成15年05月06日	38	
			VF7N1NFUN73001994 ~VF7N1NFUN73788613 平成13年09月03日 ~平成15年09月03日	276	
			VF7N2NFUN73001995 ~VF7N2NFUN73794164 平成13年09月03日 ~平成15年09月08日	163	
			VF7N2RFFN73001683 平成13年12月05日	1	
			VF7N1RFFN737500836 ~VF7N1RFFN737807661 平成14年12月04日 ~平成15年11月25日	47	
			VF7N2RFFN737217076 ~VF7N2RFFN73780603 平成15年02月27日 ~平成15年11月04日	36	
	(計13型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲)平成13年5月 16日 ~平成15年11月25日	(計1963 台)	

なお、リコール、改善対策対象車の車台番号および輸入期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

【上記に関するお問い合わせ先】

シトロエン カール又は、最寄りのシトロエン販売店へ

シトロエン カール 0120-55-4106

受付時間:9:00-19:00(平日午休)

リコール情報

エアバッゲージ装置(インフレータ)に関するリコール情報

1.奥歯口(ドアロック装置)、2.走行装置(タイエアブレーキ)、3.座席ベルト(シートベルトバックル)に関するリコール情報

1.機械装置(ロアームボルト)、2.電気装置(ハーネスサポート)に関するリコール情報

サスペション(アーム取り付けボルト)に関するリコール情報

1.制動装置(ブレーキマスター/パワーアシスト)、2.電気装置(運転者席シート内部の電気配線)に関するリコール情報

電気装置(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報

電気装置(電源供給保護管理ユニット)に関するリコール情報

地上デジタルTVアンテナに関する自主改善情報

後付装置(地上デジタルTVチューナーキット)に関するリコール情報

イモビライザ(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報

後付装置(ナビゲーションキット)に関するリコール情報

制動機械安定装置(ABS/ESP油圧ブロック)に関するリコール情報

エンジン(エンジンヒューズボックスタイプ)に関するリコール情報

電気配線(テールゲート/ハーネス)に関するリコール情報

操縦装置(クラッチペダル)に関するリコール情報

制動装置(イコライザ)に関するリコール情報

電気装置(バッテリー・マイナスケーブル)に関するリコール情報

保安装置(フロントワイパー・モーター)に関するリコール情報

電気装置(制動灯スイッチ)に関するリコール情報

車体(リヤスピボイラ)に関するリコール情報

電気装置(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報

制動装置(マスターシリンダー)に関するリコール情報

燃料装置(燃料ポンプ)に関するリコール情報

電気装置(ヒューズボックス)に関するリコール

制動装置(イコライザ)に関するリコール情報

車体(ルーフ板)に関するリコール

灯火装置(ブレーキスイッチ)に関するリコール

速度計に関するリコール

制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール

原動機エンジンコントロールユニットに関するリコール

原動機エンジンコントロールユニットに搭載するリコール

原動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール

エンジンコントロールユニットに関するリコール/情報

灯火装置(方向指示器スイッチ)に関するリコール/情報

ABSの配線に関するリコール

アッパー・テールランプに関するリコール