

速度計に関するリコール情報

基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因

速度計の指針部の強度が不足しているものがあるため、使用途程において指針が保持できなくなり、速度が正しく指示されないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、計録パネルを対象品に交換する。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ABA-X3XFU			VF7RCXFU76776537 ～VF7RCXFU76826469 平成18年8月31日 ～平成19年9月2日	57	
			VF7REXFU76798966 ～VF7REXFU76831463 平成19年3月20日 ～平成19年7月23日	14	
ABA-X3RFJ			VF7RCRFJF76790293 ～VF7RCRFJF76831790 平成18年12月25日 ～平成19年9月14日	51	
			VF7TRERFJF76812389 ～VF7TRERFJF76834246 平成19年5月14日 ～平成19年7月23日	29	
GH-X3XFU			VF7RCXFU76600286 ～VF7RCXFU76818618 平成16年10月13日 ～平成19年6月11日	184	
			VF7REXFU76600285 ～VF7REXFU76818619 平成16年10月13日 ～平成19年4月19日	61	
GH-X3RFJ			VF7RCRFJF76602028 ～VF7RCRFJF76813834 平成16年10月13日 ～平成19年5月14日	215	
			VF7REXFJF76600277 ～VF7REXFJF76816931 平成16年10月13日 ～平成19年6月11日	145	
シトロエン		C5	VF7DCDXF76233647 ～VF7DCDXF76495487 平成16年4月12日 ～平成16年4月15日	147	
			VF7DEXFF76214845 ～VF7DEXFF76528419 平成14年1月29日 ～平成16年1月3日	85	
GH-X4XFX			VF7DCDXF76253298 ～VF7DCDXF76525425 平成14年4月30日 ～平成16年2月27日	377	
			VF7DERFNE76251900 ～VF7DERFNE76523624 平成14年4月30日 ～平成16年2月27日	282	
GH-X4RFN			VF7DCDXF76063775 ～VF7DCDXF76296570 平成13年6月11日 ～平成14年2月23日	189	
			VF7DEXFF76116909 ～VF7DEXFF76150996 平成13年10月29日 ～平成14年1月15日	16	
GF-X4XFW			VF7DCRNFNE76048005 ～VF7DCRNFNE76218545 平成13年5月16日 ～平成14年4月30日	335	
			VF7DERFNE76047273 ～VF7DERFNE76237544 平成13年7月12日 ～平成14年4月12日	175	
(計10型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲)	(封2362台)		

なお、リコール、改善対策対象車の車台番号および輸入期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

【上記に関するお問い合わせ先】

シトロエン カール又は、最寄りのシトロエン販売店へ

シトロエン カール 0120-55-4106

受付時間:9:00~19:00(年中無休)

リコール情報

エアバッゲージ装置（インフレータ）に関するリコール情報

1.奥行き口(ドアロック装置)、2.走行装置(タイヤエアリフレ)、3.座席ベルト(シートベルトバックル)に関するリコール情報

1.機械装置(ロアームボルト)、2.電気装置(ハースササポート)に関するリコール情報

サスペション(アーム取り付けボルト)に関するリコール情報

1.制動装置(ブレーキマスター/パック)、2.電気装置(運転者席シート内部の電気配線)に関するリコール情報

電気装置(ボディ電装品制御ユニット)に関するリコール情報

電気装置(電源供給保護管理ユニット)に関するリコール情報

地上デジタルTVアンテナに関する自己改善情報

後付装置(地上デジタルTVチューナーキット)に関するリコール情報

イモビライザ(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報

後付装置(ナビゲーションキット)に関するリコール情報

制動抵抗安定装置(ABS/ESP油圧ブロック)に関するリコール情報

エンジン(エンジンヒューズボックスト)に関するリコール情報

電気配線(テールゲート/ハーネス)に関するリコール情報

操縦装置(クラッチペダル)に関するリコール情報

制動装置(イコライザ)に関するリコール情報

電気配線(ハッピーリー・マイナスケーブル)に関するリコール情報

保安装置(フロントワイパーモーター)に関するリコール情報

電気装置(制動灯スイッチ)に関するリコール情報

車体(リヤスピンドラ)に関するリコール情報

電気装置(ボディ電装品制御ユニット)に関するリコール情報

制動装置(マスターシリンダー)に関するリコール情報

燃料装置(燃料ポンプ)に関するリコール情報

電気装置(ヒューズボックス)に関するリコール

制動装置(イコライザ)に関するリコール情報

車体(ルーフ板)に関するリコール

灯火装置(ブレーキスイッチ)に関するリコール

速度計に関するリコール

制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール

原動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール

原動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール

原動機(アクセルペダル)に関するリコール情報

原動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール

エンジンコントロールユニットに関するリコール情報

灯火装置(方向指示器スイッチ)に関するリコール情報

ABSの配線に関するリコール

アッパー・デールランプに関するリコール

▲ページトップへ