

## 制動操縦安定装置(ABS/ESP油圧ブロック)に関するリコール情報

### リコール対象車の主要諸元

車名	型式	選称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式 (総排気量(CC))	備考
シトロエン	ABA-A5C5F02	DS3	普通・乗用	箱型	5F02(1,598cc)	

### リコール届出一覧表

リコール開始日	平成24年7月24日
リコール届出番号	外 - 1859
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 上野 匡久 (製作国： フランス共和国) (製作者名： オートモビル・シトロエン) (問い合わせ先： 0120-55-4106 シトロエンコール)
不具合部位(部品名)	制動操縦安定装置(ABS/ESP油圧ブロック)
基準不適合状態にあると認められる構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンルーム内のABS/ESP油圧ブロックにおいて、部品製造工程で内部部品の油圧制御用ピストンを誤って組付けしたものが存在する。そのため、ABS及びESPが正常に作動しないおそれがある。
改善措置の内容	全車両、ABS/ESP油圧ブロックを点検し、当該点検の結果、内部に異常が確認された場合は、正規の部品に交換する。
不具合件数	0件
事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメールにて通知する。 自動車分解整備事業者：対象台数が極めて少数であり、全ての使用者を把握しているため、機密性等への掲載は行わない。 対策実施地車両：対策車両車には、ブレーキリザーバータンクに黒色のマーキングを実施し、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1859のステッカーを貼付する。

車名	型式	選称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	ABA-A5C5F02	DS3	VF75ASFV98W594815- VF75ASFV98CW531672 平成24年1月11日～平成24年3月26日	77台	
合計	計1型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 平成24年1月11日～平成24年3月26日	77台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

### 改善箇所説明図



### 不具合の内容

エンジンルーム内のABS/ESP油圧ブロックにおいて、部品製造工程で内部部品の油圧制御用ピストンを誤って組付けしたものが存在する。そのため、ABS及びESPが正常に作動しないおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、ABS/ESP油圧ブロックを点検し、当該点検の結果、内部に異常が確認された場合は、正規の部品に交換する。

### 識別

対策車両車には、ブレーキリザーバータンクに黒色のマーキングを実施し、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1859のステッカーを貼付する。

### 上記に関するお問い合わせ先

シトロエン コール又は、最寄りのシトロエン販売店へ

シトロエン コール 0120-55-4106

受付時間：9:00-19:00(年中無休)

### ● リコール情報

● エアバッグ装置 (インフレーター) に関するリコール情報

● 1.乗換口(ドアロック装置)、2.走行装置(タイヤエアバルブ)、3.座席ベルト(シートベルトロック)に関するリコール情報

● 1.座席装置(ロアアームボルト)、2.電気装置(ハーネスサポート)に関するリコール情報

● サスペンション(ロアアーム取り付けボルト)に関するリコール情報

● 1.制動装置(ブレーキマスターバックス)、2.電気装置(運転者席シート内部の電気配線)に関するリコール情報

● 電気装置(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報

● 電気装置(電源供給保護管理ユニット)に関するリコール情報

● 地上デジタルTVアンテナに関する自主改善情報

● 後付装置(地上デジタルTVチューナーキット)に関するリコール情報

● イモビライザ(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報

● 後付装置(ナビゲーションキット)に関するリコール情報

● 制動操縦安定装置(ABS/ESP油圧ブロック)に関するリコール情報

● エンジン(エンジンヒューズボックス)に関するリコール情報

● 電気配線(テールゲートハーネス)に関するリコール情報

● 造錠装置(クラッチペダル)に関するリコール情報

● 制動装置(イコライザ)に関するリコール情報

● 電気配線(バッテリー・マイナスケープ)に関するリコール情報

● 保安装置(フロントワイパーモーター)に関するリコール情報

● 電気装置(制動灯スイッチ)に関するリコール情報

● 車体(リヤスポイラ)に関するリコール情報

● 電気装置(ボディー電装品制御ユニット)に関するリコール情報

● 制動装置(マスターシリンダ)に関するリコール情報

● 燃料装置(燃料ポンプ)に関するリコール情報

● 電気装置(ヒューズボックス)に関するリコール

● 制動装置(イコライザ)に関するリコール情報

● 車体(ルーフ板)に関するリコール

● 灯火装置(ブレーキスイッチ)に関するリコール

● 速度計に関するリコール

● 制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール

● 原動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール

● 動力伝達装置(シフトガイドピン)に関するリコール

● 制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール

● 原動機(アクセルペダル)に関するリコール情報

● 原動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール

● エンジンコントロールユニットに関するリコール情報

● 灯火装置(方向指示器スイッチ)に関するリコール情報

● ABSの配線に関するリコール

● アッパーステアリングに関するリコール