

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和07年03月12日



リコール届出番号	外-3945	リコール開始日	令和07年03月12日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 成田 仁	製作国 : フランス共和国 製作者名 : Automobiles PEUGEOT 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル TEL:0120-840-240 製作者名 : Automobiles CITROEN 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル TEL:0120-55-4106 ホームページ : https://www.stellantis.jp	
不具合の部位(部品名)	電気装置(バッテリーマネジメントユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	駆動用バッテリーのバッテリーマネジメントユニットにおいて、バッテリーから送信される無効な信号を不具合と誤判定することがある。そのため、警告灯が点灯し、警告メッセージが表示されると共に駆動電源が遮断され、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、バッテリーマネジメントユニットのソフトウェアを対策プログラムに更新する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:対象台数が少数であり全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	ZAA-P21ZK01	「e-208」	VR3UHZKXZNT114042 令和05年04月11日	1台	
シトロエン	ZAA-C41ZK01	「e-C4」	VR7BCZKXCNE063280～VR7BCZKXCNE067350 令和05年06月09日～令和05年08月28日	7台	
	(2型式)	(2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和05年04月11日～令和05年08月28日	(計8台)	

【補足】本件は、令和5年3月30日付け届出番号「外-3594」にてリコール届出したものであるが、本国から対象車を追加する旨の連絡があったため、対象範囲を拡大し届出するものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。

改善箇所説明図



基準不適合部位

交換/対策部位

駆動用バッテリーのバッテリーマネジメントユニットにおいて、バッテリーから送信される無効な信号を不具合と誤判定することがある。そのため、警告灯が点灯し、警告メッセージが表示されると共に駆動電源が遮断され、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、バッテリーマネジメントユニットのソフトウェアを対策プログラムに更新する。

識別：車台番号の左から一桁目の上部に、白色のペイントを塗る。